Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001913952
Besichtigt am:	18.04.2025 08:31
Berichts-Nr:	8216551
FIN:	WAUZZZGA0PA006270

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	20.10.2022
Laufleistung:	30.357 km
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.508 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.815 kg
Radstand:	2.601 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.300 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

5 Türen

6 Lautsprecher

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Abweichende Verbauung

Abwicklung Serie

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17

Anfahrassistent

Assistenzpaket Parken

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi pre sense front

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe plus

Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrersitz manuell höheneinstellbar

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Infotainmentrechner

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung, manuell

Klima- und Komfortpaket

Kofferraumbodenmatte

Komfortklimaautomatik

Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modul Boden hinten Ausführung 7
Navigationspaket
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Ablagepaket
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Audi drive select
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-up-Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Multifunktionskamera
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Windschott
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Ottomotor
Progressivlenkung
Q2
Räder der Serie
Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne umklappbar
S tronic
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sideblades in Wagenfarbe
Sitzheizung vorn
Sondersteuerung I/VP
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Skript

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten standard

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodride	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Goodride	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	151,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	155,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA0PA006270 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Lackstärke Dach

Lackstärke Tür hinten links

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

Lackstärke Tür hinten rechts

Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8216551
vom: 18.04.2025

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)