Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002005516
Besichtigt am:	01.07.2025 08:47
Berichts-Nr:	8614756
FIN:	TMBJG7NX0NY101370

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	17.06.2022
Laufleistung:	163.826 km
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerätmit Speedlimiter
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer
"SMART LINK" (wired and wireless connect)
"SUNSET"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum
4 Türen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y
7-Gang-Automatikgetriebe
8 Lautsprecher (passiv)
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgaskonzept, EU6 AP
Ablagekästen im Kofferraum
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Armaturentafel Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
Außen-Sound Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Ausströmer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
Berganfahrassistent
Besondere Innengeräuschdämpfung
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachreling, schwarz
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
Dekor-Einlagen, Alu
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 140 A
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Einparkhilfe vorn und hinten
Elektrische Luftzusatzheizung
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Entriegelung Hintersitz Standard
Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Fahrerknieairbag
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Formteilhimmel ungeteilt
FPK-Medium
Frontantrieb
Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbodenbelag Komfort
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Halbleiter
Heckscheibenwischer "AERO"
Heckspoiler
Hinterachse "Standard"
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Infotainment Columbus w/o VC
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad f}r Radio und Tel., mit Tiptronic)

Komfortausstattung

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "TWISTER AERO" 7J x 16" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web Radio

Nebelscheinwerfer

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/60 R16 92V

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	2,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	2,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Fehlstellung	Demontage/Montage
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.200,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	164,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJG7NX0NY101370
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(01.07.2025 08:45)	Der beiliegende Radsatz ist kein Bestandteil der Fahrzeugausstattung und wird deswegen nicht bewertet.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Equipment - Anhängerkupplung

Lackstärke Seitenwand hinten links

Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614756
vom: 01.07.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Fehlstellung - Demontage/Montage	
Kommentar	einstellen.




2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)