TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 11.09.2025
Protokollnummer: **41470642**

JTEBH3FJ205038475

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	88.941 km
Hersteller	Toyota	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	LAND CRUISER 150	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	05/2025
Fahrgestellnummer	JTEBH3FJ205038475	**Leistung / Hubraum**	140 kW / 2.982 ccm
Erstzulassung	19.03.2014	**Polster/Farbe**	Stoff / Hellgrau-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Schaltereinheit - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
3	Schweller links	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
5	Tür vorn links	Griff außen - ohne Funktion - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn links	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
8	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis
10	elektrisches System	Batterie - ohne Funktion - erneuern
11	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
14	Tür vorn rechts	Fangband / Feststeller - Korrosion - erneuern
15	Schweller rechts	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
16	Tür hinten links	Tür - Korrosion - erneuern
17	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
18	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - erneuern
19	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
20	Seitenwand links	Seitenwand (Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Tür vorn links	Tür - verformt - erneuern
22	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - erneuern
23	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Trüb) - Kratzer - erneuern
24	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (Trüb) - Kratzer - erneuern
25	Tür hinten links	Tür - Korrosion - erneuern
26	Interieur	Innenraum - verschmutzt

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Unterlagen - Bordbuchmappe (Inkl Unterlagen)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/70 R17 119T	Nokian	Ganzjahresreifen	12mm - 12mm	i.O.	i.O.
2	245/70 R17 119T	Nokian	Ganzjahresreifen	14mm - 14mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	245/70 R17 119T	Nokian	Ganzjahresreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im stark verschmutzten Zustand.

Fahrzeug sprang nicht an. Batterie o.F

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Toyota	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	LAND CRUISER 150	**Laufleistung (abgelesen)**	88.941 km
Fahrgestellnummer	JTEBH3FJ205038475	**Erstzulassung**	19.03.2014

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	94 µm
2	Dachholm links	73 µm
3	Dachholm rechts	80 µm
4	Heckklappe/-tür	72 µm
5	Kotflügel links	88 µm
6	Kotflügel rechts	90 µm
7	Motorhaube	87 µm
8	Seitenwand links	78 µm
9	Seitenwand rechts	79 µm
10	Tür hinten links	82 µm
11	Tür hinten rechts	78 µm
12	Tür vorne links	83 µm
13	Tür vorne rechts	79 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne (links)

Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

Abbildung 4: Schräg hinten (links)

Abbildung 5: Kombiinstrument

Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten

Abbildung 8: Mittelkonsole

Abbildung 9: Mittelkonsole

Abbildung 10: Instrumententafel

Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Dokumente

Abbildung 13: Montierte Bereifung

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Tür vorn links: Schaltereinheit - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern

Beschädigung #5: Tür vorn links: Griff außen - ohne Funktio… erneuern

Beschädigung #5: Tür vorn links: Griff außen - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Korrosion - instandsetz… und lackieren

Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Fangband / Feststeller - Korrosion - erneuern

Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - Korrosion - erneuern

Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - Korrosion - erneuern

Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - Korrosion - erneuern

Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - erneuern

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - erneuern

Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #20: Seitenwand links: Seitenwand (Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #20: Seitenwand links: Seitenwand (Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #21: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Beschädigung #21: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Beschädigung #21: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Beschädigung #21: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Beschädigung #21: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

Beschädigung #22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung #22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung #22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern

Beschädigung #22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern

Beschädigung #23: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Trüb) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #23: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Trüb) - Kratzer - erneuern

Beschädigung #24: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Trüb) - Kratzer - erneuern

Beschädigung #24: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Trüb… Kratzer - erneuern

Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Korrosion - erneuern

Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Korrosion - erneuern