Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002002954
Besichtigt am:	02.07.2025 09:37
Berichts-Nr:	8621559
FIN:	TMBGK7NW4M3070801

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	29.06.2021
Laufleistung:	37.717 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.241 mm
Fahrzeughöhe:	1.559 mm
Fahrzeugbreite:	1.793 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.774 kg
Radstand:	2.639 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Monte Carlo, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.700 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" bis 210km/St

"DRIVE MODE SELECT"

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control

"KESSY" Keyless Entry System (ohne SAFE funktion)

"LIGHT ASSIST" ("COMING HOME","LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") + Regensensor

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

3-Speichen Sport-multifunktionslederlenkrad mit Heizung mit Schaltwippen DSG, rote Umn{hung

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

7-Gang-Automatikgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Adaptiv cruise control (f}r DSG) mit Speedlimiter

Aktionsausführung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alupedalset

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Anh{ngerkupplung schwenkbar, el. ausl¦sbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel schwarzlackiert

Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar

Batterie 320A (59Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Business Pack

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Drive Mode Select ohne Chassis Presets

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektrische Bet{tigung der Heckklappe (Spindelantrieb)

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gewichtsbereich 19 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter - schwarz

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallr{der "VEGA" 7J x 18" - 4 St}ck (MC design)

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Blende

Mit Multifunktionskamera für NCAP- Anforderungen

Mit R}ckfahrkamerasystem

Mit Regenschirm

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 1

Navi Amundsen 9,2"

Nebelscheinwerfer (integriert)

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall

Ohne 2. Batterie

Ohne Abfalleimer

Ohne Ablageschale am Dachhimmel

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beidseitiger Bodenbelag

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Seitenschutzleiste

Ohne Steckdose

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne Zusatz-/Standheizung

Panorama Glass Dach

Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/45 R18 89V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz

Schwarzes Dachhimmel

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

SIDE ASSIST + "LANE ASSIST"

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Sound system ¯koda

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze

Sprachsteuerung

Spurwechselassistent plus Spurhalteassistent (Heading Control Assist)

Stabilisator vorn

Stahlnotrad platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer

Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert

Wartungsintervallverlängerung

Web Radio

Wegfahrsperre elektronisch

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstieg Verkleidung hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.142,51
			Summe (ohne MwSt.):	€ 8.142,51

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	186,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	201,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	180,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBGK7NW4M3070801 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

Lackstärke Tür vorne links

Lackstärke Motorhaube

Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8621559
vom: 02.07.2025

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstieg Verkleidung hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)