Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002038903
Besichtigt am:	31.07.2025 11:13
Berichts-Nr:	8796252
FIN:	VSSZZZKJ2RR157513

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	17.06.2024
Laufleistung:	43.561 km
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.138 mm
Fahrzeughöhe:	1.552 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.730 kg
Radstand:	2.566 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.600 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera

2 Leseleuchten vorn

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"

6 Lautsprecher (passiv)

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr zweiflutig

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne für AM/FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse lackiert

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Dach in Wagenfarbe lackiert

Dachreling, blank

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V

Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1
MPV
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry
Navigationsgerät-High
Navigationssystem
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalausführung
Normal-Lackierung
Normalluftfilter
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Applikationen
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Ohne Individualeinbau
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Pan-European-eCall
Pannen-Set
Parklenkassistent
Preisnachlass-Paket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Safe & Driving XL (in Kombination mit "Media System")
SBBR-Leuchte in LED-Technik
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Stauassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKJ2RR157513 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: VSSZZZKJ2RR157513

Berichts-Nr: 8796252

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8796252
vom: 31.07.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen	
Kommentar	Reparaturkostenausweitung möglich