

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	98/10/02/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kalużny
Przedmiot wyceny:	Mini ciągnik Farmar Wisconsin W4035.12 z wyposażeniem
Nr fabryczny:	0601175
Data sporządzenia wyceny:	16-02-2026
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 12-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 98/10/02/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest mini ciągnik Farmar Wisconsin W4035.12 z wyposażeniem.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Mini ciągnik
Producent:	Farmar Wisconsin
Typ/model:	W4035.12
Numer fabryczny:	0601175
Rok produkcji:	2006
Czas pracy	1307h
Moc silnika:	30KM
Rodzaj napędu:	4x4
Ogumienie:	AGSTAR 7.50 R1
Wyposażenie:	-Oświetlenie robocze -Wał odbioru mocy przedni - Pług śnieżny Pavel Salek ARS171 Rok produkcji: 2005 Nr seryjny 26 Szerokość: 1750mm -Pług wirnikowy Inzeco 1200F Rok produkcji: 2006 -Rozsiewacz jednotarczowy Prodag Zlin Cone 400 Rok produkcji: 2006 Nr seryjny: C6023 -Przyczepa jednoosiowa Pavel Salek ANS564 Rok produkcji: 2003 Nr seryjny: 122 Wymiary skrzyni: 2000mmx1250mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Mini ciągnik znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Pług wirnikowy oraz rozsiewacz znajdują się w hali magazynowej.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pojeździe uszkodzeniu uległo sprzęgło, ze względu na niesprawny akumulator nie było możliwości uruchomienia i przetestowania w działaniu, istnieje ryzyko istnienia wad ukrytych oraz niesprawności, które mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania

Wizualnie przedmioty w stanie przeciętnym/ dobrym z widocznymi śladami eksploatacyjnymi typowymi dla wieku oraz charakteru pracy.

Ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego

- fotel kierowcy – rozerwany

- pokrywa przedni – ogniska korozji
- tarcze kół – ogniska korozji
- ogumienie – pęknięcia
-

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin okazano nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym/ dobrym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























