

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-262/2026_SG974AP

Numer szkody / sprawy SM-262/2026_SG974AP
Nr kalkulacji 9581

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0129095

Numer rejestracyjny: SG974AP
Numer nadwozia: WV1ZZZ2HZJH010059
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Amarok 16-20
Typ: Amarok 3.0 V6 TDI 4Mot. Canyon aut
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2018
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9463
Data wyceny: 01.07.2026
Wycena na dzień: 01.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9581**
 Data wyceny **01.07.2026**
 Wycena na dzień **01.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-262/2026_SG974AP

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0129095 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SG974AP / WV1ZZZ2HZJH010059
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.01.2018 / 102
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 191 579 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 156 000 / 35 579
 Lakier pomarańczowy metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model Amarok 16-20
 Typ Amarok 3.0 V6 TDI 4Mot. Canyon aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Pickup / 4 / 5
 Okres dostępności 01.05.2017 - 31.05.2019
 Pojemność silnika (ccm) 2967
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów V / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ABS offroad
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR
- Dywaniki welurowe w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim
- Dźwignia zmiany biegów i dźwignia hamulca ręcznego w skórze
- EDS - blokada mechanizmu różnicowego.
- Elektryczne szyby, przód i tył
- Felgi aluminiowe 17 Aragua z ogumieniem 245/70
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Fotele przednie, komfortowe
- Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze i dźwignia zmiany biegów
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
- Koło zapasowe, stalowe
- Komputer pokładowy MFA Plus
- Konsola środkowa pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera z zamykanym schowkiem i podłokietnikiem
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Oznaczenie modelu i silnika na tylnej burcie, naklejka 4MOTION na boku skrzyni ładunkowej
- Pakiet wyposażenia Canyon
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - przód
- Podsufitka, formowana, wzmocniona, z konsolą nad głową
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Przygotowanie do montażu telefonu komórkowego z Bluetooth
- System nawigacji Discovery Media dotykowa, CD/MP3/SD/AUX/USB, 6 głośników, Bluetooth, App-Connect
- System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
- Szufłady pod przednimi siedzeniami
- Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka imitująca skórę Canyon
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Tuner cyfrowy DAB+
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
- Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Wyłożenie przedziału ładunkowego z materiału HDPE
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzak tylny, ze zintegrowanym stopniem
- Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi elementami
- Złącze USB (z obsługą iPod/iPhone/iPad) oraz złącze AUX-IN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Alarm z niezależnym zasilaniem (z oddzielnym odblokowaniem drzwi kierowcy) (V) | PLN |
| • Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, manualna (V) | PLN |
| • Czujnik odległości przy parkowaniu przód-tył + kamera cofania (V) | PLN |
| • Dodatkowa osłona silnika od dołu (V) (G) | PLN |
| • Hak holowniczy stały ze stabilizacją przyczepy (V) | PLN |
| • Klimatyzacja automatyczna Climatronic (V) | PLN |
| • Kluczyk dodatkowy (V) | PLN |
| • Lakier metalik (V) | PLN |
| • Pakiet LED Comfortline (V) | PLN |
| □ 3 światło STOP typu LED z oświetleniem przestrzeni ładunkowej | |
| □ Lampy Bi-ksenonowe | |
| □ Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej | |
| □ Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów | |
| • Pakiet Light & Vision (V) | PLN |
| □ Czujnik deszczu | |
| □ Czujnik zmierzchu | |
| □ Funkcja oświetlania coming home/leaving home | |
| □ Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane | |

● Pakiet stylizujący czarny (V)	PLN
□ Orurowanie boków samochodu ze stopniami	
□ Orurowanie skrzyni ładunkowej	
● Pakiet zimowy (V)	PLN
□ Fotele przednie z funkcją podgrzewania	
□ Podgrzewane dysze spryskiwaczy	

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN
SUMA	PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 255/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 255/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 255/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 255/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru pomarańczowego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [240-260 µm],
- błotnik przedni prawy [230-280 µm],
- drzwi przednie lewe [170-180 µm],
- drzwi tylne lewe [170-180 µm],
- drzwi tylne prawe [180-190 µm],
- burta skrzyni ładunkowa lewa [170-180 µm],
- burta skrzyni ładunkowa prawa [330-340 µm],
- burta skrzyni ładunkowa tylna [250-350 µm],
- dach [270-280 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - zarysowany, listwa ochronna zarysowana,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- burta skrzyni ładunkowa lewa - zarysowany, korozja,
- burta skrzyni ładunkowa prawa - wgniecenie,
- burta skrzyni ładunkowa tylna - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko prawe - zarysowanie,
- lampa zespolona tylna lewa - zarysowania klosza,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

















































2026/06/26



WV1ZZZ2HZJH010059

2026/06/26






























































































2026/06/26



2026/06/26





