

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-258/2026_SR5129R

Numer szkody / sprawy SM-258/2026_SR5129R
Nr kalkulacji 9577

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117819

Numer rejestracyjny: SR5129R
Numer nadwozia: WBALS010100V46633
Marka: BMW
Model: X5 [F15/F85] 13-18
Typ: X5 xDrive25d
Data pierwszej rejestracji: 14.02.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9459
Data wyceny: 01.07.2026
Wycena na dzień: 01.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9577**
 Data wyceny **01.07.2026**
 Wycena na dzień **01.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-258/2026_SR5129R

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117819 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SR5129R / WBALS010100V46633
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.02.2017 / 113
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 376 608 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 191 300 / 185 308
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model X5 [F15/F85] 13-18
 Typ X5 xDrive25d
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 170 / 231
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Aktywne zagłówki z przodu
- Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40)
- Asystent hamowania
- Atrapa chłodnicy z czarnym grillem
- Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa
- Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie
- Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Dodatkowe gniazda 12V
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych
- Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 446 z ogumieniem
- Fotele przednie standardowe, częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Immobilizer
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 - Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne, oksydowane srebro, ciemny mat
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje
- Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
- Pojedyncze końcówki układu wydechowego w kształcie trapezu, z lewej i prawej strony
- Przycisk Start/Stop
- Radio BMW Professional
- Reflektory LED
- Servotronic
- Spryskiwacze reflektorów
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Systemy asystujące kierowcę
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Twill
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku
- Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat
- Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył (V) | PLN |
| • Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Hak holowniczy składany elektrycznie (V) | PLN |
| • Kamera cofania (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |
| • Obramowania satynowe aluminium (V) | PLN |
| • Pakiet dodatkowego oświetlenia (V) | PLN |
| ☐ Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera | |
| ☐ Oświetlenie ambientowe | |
| ☐ Oświetlenie bagażnika | |
| ☐ Oświetlenie do czytania z przodu i w podsufitce z tyłu | |

□ Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi	
● Pakiet naprawczy BMW Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km (V)	PLN
● Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne (V)	PLN
● Relingi dachowe, satynowe aluminium (V)	PLN
● Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G)	PLN
● Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową (V)	PLN
● System nawigacji satelitarnej Professional z 10,2-calowym ekranem kolorowym i 20GB dyskiem twardym (V)	PLN
● Tapicerka skórzana Dakota (V)	PLN
● Wykończenie zewnętrzne Chrome Line Exterior (V)	PLN
● Zestaw głośnomówiący Bluetooth z rozszerzonym zakresem funkcji (Office) (V)	PLN
● Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej (10,25) (V)	PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
● Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN
SUMA	PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 255/55ZR18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 255/55ZR18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 255/55ZR18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 255/55ZR18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPEĐOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĐU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - wgniecenie punktowe, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - wgniecenie, zarysowane, klamka zewnętrzna porysowana,
- drzwi tylne lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie punktowe, zarysowane,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - listwa ochronna pęknięta,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowana, korozja,
- rama dachu prawa - wgniecenie punktowe,
- dach - wgniecenie,
- próg prawy - nakładka porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy - pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, listwa plastikowa pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie, listwa plastikowa pęknięta,
- lusterko lewe - zarysowanie, lampa kierunkowskazu pęknięta,
- lusterko prawe - zarysowanie, lampa kierunkowskazu porysowana,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie,
- szyba czołowa - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - pęknięty miejscowo.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas

ogłędzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





























































































2026/06/26



2026/06/26





















2026/06/26



2026/06/26



2026/06/26



2026/06/26






























































































2026/06/26



2026/06/26

















































