

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-260/2026_ST4954W

Numer szkody / sprawy SM-260/2026_ST4954W
Nr kalkulacji 9579

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114909

Numer rejestracyjny: ST4954W
Numer nadwozia: VF1JL000461035704
Marka: RENAULT
Model: Trafic dCi 125 Energy Euro 6 1598ccm - 125KM 2,8/3,1t 15-19
Typ: Trafic Grand Passenger 3,0t Pack Clim
Data pierwszej rejestracji: 18.07.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9461
Data wyceny: 01.07.2026
Wycena na dzień: 01.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9579**
 Data wyceny **01.07.2026**
 Wycena na dzień **01.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-260/2026_ST4954W

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114909 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ST4954W / VF1JL000461035704
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.07.2018 / 96
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 145 577 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 206 400 / -60 823
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka RENAULT
 Model Trafic dCi 125 Energy Euro 6 1598ccm - 125KM 2,8/3,1t
 Typ Trafic Grand Passenger 3,0t Pack Clim
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 9
 Okres dostępności 01.06.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 92 / 125
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 020
 Masa własna / ładowność 1 923 /
 Rozstaw osi 1 / 2 3 498 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- 3. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania
- Automatyczna blokada drzwi w czasie jazdy
- Czujnik kontroli ciśnienia w oponach
- Dodatkowe gniazdo USB w konsoli centralnej
- Drzwi prawe przesuwne z szybą stałą
- Drzwi tylne 180 st., nieprzeszkłone
- Drzwi tylne 180 st., przeszkłone
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESC+Extended Grip
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy zawieszony komfortowo
- Gniazdo 12V
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Klimatyzacja w przedniej części pojazdu z filtrem przeciwpylekowym
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przesłona przestrzeni bagażowej
- Schowki w przednich drzwiach
- Siedzenie pasażera typu biuro ze schowkiem i wnęką na notebook+schowek pod siedziskiem
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyba tylna ogrzewana
- Ściana lewa środkowa przeszkłona z szybą stałą
- Ściany boczne w tylnej części przeszkłone (szyby stałe)
- Tapicerka materiałowa Kario
- Układ wspomagania ruszania pod górę
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zamek centralny z pilotem
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki parkowania (V) PLN
- Drzwi prawe przesuwne z szybą odsuwaną (V) PLN
- Karta Hands Free (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN
- Opony wielosezonowe (V) PLN
- Pakiet ozdobny Maxi (V) PLN
- Pakiet ozdobny Maxi Max (V) PLN
- Ściana lewa środkowa przeszkłona z szybą odsuwaną (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: "Wykonaj przegląd" - kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [160-170 µm],
- drzwi przednie lewe [120-200 µm],
- poszycie boku lewego [160-510 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - wgniecenie punktowe, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej, listwa ochronna zarysowana,
- poszycie boku lewego - zarysowane, szyba stała - zbita,
- poszycie boku prawego - zarysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi tyłu nadwozia - zarysowane, pognięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- reflektor przedni prawy - punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - pęknięcie, zarysowanie,
- lustro prawe - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - wytarty,
- obicie tapicerskie pokrywy tylnej - porysowane.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden klucz (kartę) do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



















































































ENTRUMTYRTANIA.PL

2026/06/26

☎ 733 997 888

2026/06/26































































