



## Spalinowy wózek widłowy Linde H50T-02

Zamawiający wycenę: **CAR ARENA**  
**Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**

Numer zlecenia: 14/13/07/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: H2X394J02380

Autor wyceny: Albert Kaluźny

**WARTOŚĆ  
RYNKOWA:**



## CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

## IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 14-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Arkadiusz Krackowski  
Przedmiot wyceny jest spalinowy wózek widłowy Linde H50T-02.

### DANE IDENTYFIKACYJNE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Spalinowy wózek widłowy |
| <b>Producent:</b>       | Linde                   |
| <b>Typ/model:</b>       | H50T-02                 |
| <b>Numer fabryczny:</b> | H2X394J02380            |
| <b>Czas pracy:</b>      | 21443h                  |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2018                    |

### PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masa własna:</b>          | 7350kg                                                                                                                                          |
| <b>Udźwig nominalny:</b>     | 50000kg                                                                                                                                         |
| <b>Zasilanie:</b>            | LPG                                                                                                                                             |
| <b>Moc silnika:</b>          | 55kW                                                                                                                                            |
| <b>Promień skrętu:</b>       | 3,05m                                                                                                                                           |
| <b>Wysokość podnoszenia:</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>Szybkość jazdy:</b>       | 20 km/h                                                                                                                                         |
| <b>Ogumienie:</b>            | PRZÓD: Continental CSE-Robiust SC20 355/65-15<br>TYŁ: Continental CSE-Robiust SC20 250/75-15                                                    |
| <b>Wypożażenie:</b>          | -Oświetlenie robocze<br>-Radioodtwarzacz<br>-Kabina<br>-Widły rozsuwane hydraulicznie<br>-Kratownica dachowa<br>-Fotel zawieszony pneumatycznie |



## STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie do oględzin okazano na placu magazynowym, niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin uruchomiono silnik wózka widłowego i wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych na zimnym silniku. Praca silnika w normie.

Stwierdzono ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań zabrudzeń czy śladów korozji.

A ponadto:

- Fotel operatora - rozerwany
- Ogumienie - wyeksploatowane

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw.

Numer seryjny potwierdzono na tabliczce znamionowej oraz elemencie stałym.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Do oględzin okazano

Dziennik konserwacji

Instrukcję obsługi

Wykaz protokołów UDT

Ważność badania UDT: 10.2026

## PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

## WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.





- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







**POLSKA FIRMA**

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA








**POLSKA FIRMA**

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA







**POLSKA FIRMA**

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA







**POLSKA FIRMA**

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA







**POLSKA FIRMA**

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





