



ZAMIATARKA SPALINOWA PROWADZONA 4F MASCHINENTECHNIK LIMPAR 82 VARIO

Zamawiający wycenę: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 81/20/08/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: FKN-V1 1376

Autor wyceny: Przemysław Kaluźny



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 21-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Piotr Kocyk.

Przedmiot wyceny stanowi zmiatarka spalinowa prowadzona 4F Maschinentchnik Limpar 82 Vario220. Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego zmiatania i usuwania zanieczyszczeń z utwardzonych powierzchni, znajdując zastosowanie przede wszystkim na placach, chodnikach, parkingach, drogach wewnętrznych, w halach magazynowych i produkcyjnych oraz na terenach przemysłowych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Zmiatarka spalinowa prowadzona
Producent:	4F Maschinentchnik
Typ/model:	Limpar 82 Vario220
Numer fabryczny:	FKN-V1 1376
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2011

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza:	80cm
Średnica szczotki:	330mm
Prędkość jazdy:	2,4–4,8 km/h
Waga urządzenia:	82kg
Producent silnika:	Briggs & Stratton
Rodzaj paliwa:	Pb

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie do oględzin okazano na zewnątrz, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Według uzyskanych informacji zmiatarka pozostaje wyłączona z czynnej eksploatacji od około 4 lat. Podczas oględzin nie było możliwości uruchomienia urządzenia ani przeprowadzenia próby funkcjonalnej. Stwierdzono zablokowane manetki zmiany biegów. Stan wizualny urządzenia oceniono jako zły. Stwierdzono liczne ślady korozji, zarysowania oraz deformacje elementów konstrukcyjnych i obudowy. Ze względu na brak możliwości

uruchomienia oraz długotrwały okres postoju istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad i niesprawności podczas ewentualnej eksploatacji.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowano w dokumentacji fotograficznej. Do przedmiotu wyceny nie okazano żadnej dokumentacji.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej urządzenia.

PODSUMOWANIE

Stan wizualny urządzenia oceniono jako zły. Z uwagi na brak możliwości jego uruchomienia zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji technicznej przez wyspecjalizowany serwis

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







