



STACJA DO WYTWARZANIA I MAGAZYNOWANIA 20% SOLANKI NaCl – PPUH MAZUR

Zamawiający wycenę: **CAR ARENA**
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 78/20/08/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: Brak danych

Autor wyceny: Przemysław Kaluźny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Hubert Izdebski.

Przedmiot wyceny stanowi stacja do wytwarzania i magazynowania 20% solanki, wyposażona w wytwornicę solanki, układ pompowo-sterowniczy oraz zbiorniki magazynowe. Instalacja przeznaczona jest do przygotowywania roztworu soli poprzez mieszanie soli z wodą, a następnie jego przepompowywania i magazynowania w zbiornikach. Tego typu urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim w gospodarce komunalnej i drogowej, w szczególności przy zimowym utrzymaniu dróg, placów i innych powierzchni komunikacyjnych.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE

Nazwa:	Stacja do wytwarzania i magazynowania 20% solanki
Producent:	PPUH Mazur
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Elementy składowe:	Kadz technologiczna Lej zasypowy Dwa zbiorniki magazynowe o pojemności po 20 m ³ Układ pompowy Panel sterowania

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Stację do oględzin okazano częściowo w pomieszczeniu technicznym oraz częściowo na zewnątrz, gdzie zlokalizowane są dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 20 m³ każdy. Według uzyskanych informacji stacja pozostaje wyłączona z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin nie było możliwości uruchomienia instalacji ani przeprowadzenia próby funkcjonalnej. Nie weryfikowano sprawności układu pompowego, panelu sterowania, armatury oraz pozostałych elementów instalacji. Nie przeprowadzono również oględzin wnętrza kadzi technologicznej ani zbiorników magazynowych, w związku z czym ich stan wewnętrzny, szczelność oraz stopień zużycia nie zostały zweryfikowane.

Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny.

Na stalowej kadzi technologicznej, leju zasypowym, elementach konstrukcyjnych oraz obudowie układu pompowo-sterowniczego stwierdzono liczne ogniska korozji, ubytki powłok ochronnych, zabrudzenia oraz osady będące następstwem eksploatacji instalacji solankowej. Szczególnie zaawansowana korozja widoczna jest w obrębie leja

zasypowego oraz jego elementów konstrukcyjnych. Zewnętrzne zbiorniki magazynowe noszą ślady eksploatacyjne w postaci zarysowań i zabrudzeń, bez widocznych z zewnątrz istotnych deformacji.

Na elementach stacji nie odnaleziono tabliczek znamionowych umożliwiających jednoznaczną identyfikację producenta, modelu, roku produkcji oraz parametrów technicznych poszczególnych urządzeń.

Ze względu na wyłączenie stacji z eksploatacji oraz brak możliwości przeprowadzenia próby działania istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad, niesprawności oraz braków w kompletacji podczas ewentualnego ponownego uruchomienia instalacji.

PODSUMOWANIE

Stan wizualny stacji oceniono jako przeciętny. Z uwagi na wyłączenie instalacji z eksploatacji, brak możliwości przeprowadzenia próby funkcjonalnej, zaawansowaną korozję części elementów stalowych, ślady długotrwałej eksploatacji oraz brak tabliczek znamionowych i dokumentacji technicznej, rzeczywisty stan techniczny urządzenia nie został zweryfikowany.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



