

Nr zlecenia: 54/18/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	5 T D L B 3 C H 7 0 S 1 0 3 8 5 8
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WN0707W
Model pojazdu:	Highlander Hybrid MR`21 E6AP	Nr Info-Ekspert:	037-03439
Wersja:	Prestige + Tech CVT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	185513 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/11/29		
Data ważności badania technicznego	2027/11/27		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całk.	2720 kg*		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 140kW (190KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	182kW (247KM) / 40kW (54KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"	58	Siedzenia w III rzędzie dzielone 40/60 i składane
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	59	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
3	Autoalarm	60	Spryskiwacze reflektorów
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane zdalnie	61	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
5	Drzwi tyłu nadwozia unoszone elektrycznie	62	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	63	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	64	System automatycznego powiadamiania

8	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	65	ratunkowego eCall
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	66	System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	67	System bezkluczykowego dostępu do samochodu - inteligentny kluczyk
11	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	68	System czyszczeniaa kamery cofania
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	69	System detekcji przeszkód ICS
13	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	70	System kontroli trakcji TRC
14	Gniazda 12V w konsoli centralnej 2 szt.	71	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
15	Hamulec postojowy elektryczny EHB	72	System monitorowania martwego pola BSM
16	Immobilizer	73	System nawigacji satelitarnej Toyota Touch 2 & Go
17	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	74	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
18	Kierownica podgrzewana	75	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
19	Kierownica pokryta skórą	76	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
20	Kierownica wielofunkcyjna	77	System stabilizacji toru jazdy VSC
21	Klamki zewnętrzne lakierowane	78	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa z funkcją wykrywania liczby pasażerów	79	System wspomagania kierowcy w razie ryzyka zderzenia
23	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	80	System wspomagania nagłego hamowania BA
24	Koło zapasowe dojazdowe	81	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
25	Komputer pokładowy	82	System zapobiegający kolizjom na skrzyżowaniach
26	Krata wlotu powietrza górna w lakierowana, czarna z chromowanym wykończeniem	83	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
27	Kurtyny powietrzne boczne	84	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
28	Lakier metalizowany	85	Szyby tylne przyciemniane
29	Listwy drzwi chromowane	86	Światła do jazdy dziennej LED
30	Listwy okienne czarne	87	Światła drogowe automatyczne AHB
31	Listwy progowe ozdobne z logo Highlander	88	Światła p/mgienne przednie LED
32	Lusterka zewnętrzne lakierowane	89	Światła pozycyjne tylne LED
33	Lusterka zewnętrzne obniżane automatycznie przy biegu wstecznym	90	Światła stop LED
34	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	91	Światła z czujnikiem zmierzchu
35	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	92	Światła z regulacją kąta pochylenia
36	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	93	Tapicerka skóra/skóra ekologiczna perforowana
37	Ładowarka bezprzewodowa w konsoli centralnej	94	Tarcze kół aluminiowe 20" opony 235/55
38	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	95	Tempomat adaptacyjny inteligentny IACC
39	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	96	Tryb jazdy Trail Mode
40	Oslona zderzaka tylnego srebrna	97	Tuner radiowy cyfrowy DAB
41	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	98	Usługi łączności Toyota Connected Car
42	Oświetlenie wnętrza dodatkowe nastrojowe	99	Wspomaganie układu kierowniczego EPS
43	Oświetlenie wnętrza LED	100	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
44	Podłoga bagażnika podwójna	101	Wykończenie deski rozdzielczej (w górnej części) elementami w kolorze satynowego chromu
45	Podsufitka w jasnej tonacji	102	Wykończenie deski rozdzielczej miękkimi materiałami
46	Poduszka powietrzna kierowcy	103	Wykończenie drzwi elementami drewnianymi
47	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	104	Wykończenie drzwi tylnych miękkimi materiałami
48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	105	Wykończenie konsoli środkowej drewnem
49	Poduszki powietrzne boczne przednie	106	Wykończenie wnętrza elementami w kolorze

50	Przycisk uruchamiający silnik	107	satynowego chromu
51	Reflektory Bi-LED	108	Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną
52	Relingi dachowe chromowane	109	Wyświetlacz wskaźników 7"
		110	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
53	Roleta do bagażnika	111	Zamek centralny zdalnie sterowany
54	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń	112	Zestaw haczyków w bagażniku
55	Selektor trybów jazdy	113	Złącza USB w konsoli centralnej 3 szt.
56	Siedzenia w II rzędzie dzielone 40/60 i składane		Złącza USB dla pasażerów z tyłu 2 szt.
57	Siedzenia w II rzędzie regulowane		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Cargo
 - Wykładzina bagażnika
 - Siatka mocująca bagaż pozioma
- 7 Pakiet Premium Audio JBL
 - Głośniki 11 szt.
 - Audio System JBL Premium
- 8 System multimedialny Toyota Touch 2 "12,3"
 - System multimedialny Toyota Touch 2
 - Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy
- 9 System zapobiegający kolizjom PCS z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
 - System wykrywania pieszych
 - System wykrywania rowerzystów
 - System zapobiegający kolizjom PCS
- 10 Szyba przednia podgrzewana
 - Kierownica podgrzewana
 - Podgrzewane fotele przednie
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*ROTALLA 235/55R20 SETULA SRACE	6,2
Przednie prawe:	*ROTALLA 235/55R20 SETULA SRACE	6,3
Tylne lewe:	*ROTALLA 235/55R20 SETULA SRACE	6,1
Tylne prawe:	*ROTALLA 235/55R20 SETULA SRACE	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej	Uszkodzony mechanizm otwierania	
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po osuszeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		97	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	137	
5	Drzwi tylne	L	134	
6	Błotnik tylny	L	134	
7	Błotnik przedni	P	106	
8	Drzwi przednie	P	133	
9	Drzwi tylne	P	133	
10	Błotnik tylny	P	148	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym. Numer VIN wybity częściowo nieczytelny.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117





Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120





Fot. nr 123

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu