

Nr zlecenia: 128/23/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 23.09.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B A E 2 5 J 8 8 3 1 3 8 6 2 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WSI75WW
Model pojazdu:	Fabia II 1.4 TDI MR`07 E4	Nr Info-Ekspert:	034-01169
Wersja:	Classic	Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	300999 km		
Data pierwszej rejestracji	1.04.2008		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1640 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1422 ccm / 51kW (69KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 6		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujniki cofania	16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Filtr p/pyłkowy	17	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	System p/poślizgowy MSR
5	Gniazdo 12V	19	System wspomagania nagłego hamowania
6	Immobilizer	20	Szyba tylna ogrzewana
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	21	Szyby przyciemniane
8	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	22	Światła do jazdy dziennej
9	Opony 165/70 R14	23	Światła z regulacją kąta pochylenia

10	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	24	elektryczna Światło dodatkowe STOP
11	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne 3 szt.	25	Tarcze kół stalowe 14"
12	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	26	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
13	Poduszka powietrzna kierowcy	27	Zagłówki foteli przednich regulowane
14	Poduszka powietrzna pasażera	28	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Klimatyzacja Climatic półautomatyczna
- +Koło zapasowe
- +Radioodtwarzacz
- Szyby przednie regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 165/70 R14 81T DYNAXER HP4	5,7
Przednie prawe:	*KLEBER 165/70 R14 81T DYNAXER HP4	5,2
Tylne lewe:	*KLEBER 165/70 R14 81T DYNAXER HP4	5,2
Tylne prawe:	*KLEBER 165/70 R14 81T DYNAXER HP4	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Na dzień opracowywania wyceny baza Cepik była nie dostępna. Nie sprawdzono historii pojazdu. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności co do danych pojazdu jak i przebiegu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Łukasz Dybciak

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Złuszczenia okleiny		
4	Drzwi boczne tylne	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Złuszczenia okleiny		
6	Próg	L	Skorodowany, otwory	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
7	Próg	P	Skorodowany, otwory	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
8	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	150-210	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, popękany		
2	Reflektor	P	Zmatowiały		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, popękany, wgnieciony, zdeformowany		
4	Tablica rejestracyjna przód		Zamocowana na wkręty		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony, Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność / nierówna praca silnika.
Zapocenia olejowe / wyciek oleju na silniku.
Osłabione działanie / nie działa klimatyzacja.
Pojazd mocno wyeksploatowany.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji, brak kołpaka		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / NIERÓWNA PRACA |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |

- | | | |
|---|--|---|
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | OSŁABIONE DZIAŁANIE / NIE DZIAŁA KLIMATYZACJA |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dane samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu

Opis typu

Skrzynia biegów/numer lakieru/
wypożyczenie we wnętrzu/moc silnika/
oznaczenie silnika

Wypożyczenie dodatkowe

542114 FABIA TDI CLA
JQM 1026 AJ 51KW BNM

EOA 1DO SSL 5RQ 1KM 6FA 1AC 3FA
1N2 1ND HAO 4UE 4R2 3NC 4QU 4X1
4AO 8L3 JON 7AA 8GL 6YO 9AP 8RE
7GO 8AA 8GA 8X0 4F1 B17 G02 GN3
3L1 9PO G1A 7X1 9WO 8WA 7AO 3GA
GG0 0GG L06 FOA 3S4

TMBAE25J883138625 BNM

Data przekazania samochodu: 02 04 08

CARSED
J. Chelstowski, K. Lipiński, T. Rybicki
SPOŁ. JAWNA
08-110 Siedlce, ul. Jagiellońska 45
tel. 23 661 11 11, 23 661 11 12, 23 661 11 13

Potwierdzam, że samochód
został przekazany w sprawnym
stanie technicznym, oraz że
udzieliłem wskazówek na
temat prawidłowej obsługi i
warunków gwarancji.

Podpis sprzedawcy (półz
„Dane o właścicielu samoch
du”, strona 1)

Fot. nr 83

Dokumentacja przekazania samochodu

Przegląd przed przekazaniem samochodu

Niniejsza Książka obsługi dotyczy samochodów Nowy model Fabia i Roomster.

Przekazanie samochodu jest potwierdzane pieczęcią Partnera handlowego Skody.

Przed przekazaniem Państwu samochodu wykonaliśmy jego przegląd według wytycznych Skoda Auto, aby od samego początku mogli się Państwo cieszyć swoim autem.

Przegląd przed przekazaniem samochodu:

SERWIS 00047
CARSED Siedlce (1)

Pieczęć Partnera handlowego Skody

Data: 26.03.2008

Następny przegląd: Przebieg km: 15000

Data: 03/04 2009

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 84

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 13.02.2018 Przebieg km: 160 915

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QGI	☐	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Ponadto:		
Co 30 000 km	☒	☐
Co 60 000 km	☒	☐
Co 90 000 km	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana paska zębatego	☒	☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒	☐
<u>pompa wody</u>	☒	☐

Przebieg km: 160 915

Wymiana sondy lambda

Wymiana płynu hamulcowego kwelki ham.

Przebieg wykonany:

ELMO S.A.
Zelków Kolonia ul. Akcyjowa 1
08-110 SIEDLCE
tel. 0 25/643-60-75, fax 0 25/643-60-95
NIP: 521-16-48-370
Pieczęć Partnera handlowego Skody

Następny przegląd:

Przebieg km: 180 000

Data:

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 85

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 27.02.2014 Przebieg km: 87 337

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QGI	☐	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Ponadto:		
Co 30 000 km	☒	☐
Co 60 000 km	☒	☐
Co 90 000 km	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana paska zębatego	☐	☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐

Przebieg km: 87 337

Wymiana sondy lambda

Wymiana płynu hamulcowego olej Castrol SH20

Przebieg wykonany:

ELMO S.A.
Zelków Kolonia ul. Akcyjowa 1
08-110 SIEDLCE
tel. 0 25/643-60-75, fax 0 25/643-60-95
NIP: 521-16-48-370
Pieczęć Partnera handlowego Skody

Następny przegląd:

Przebieg km: 105 000

Data: 27.02.2015

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 86

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 27.02.13 Przebieg km: 72500

Zostały wykonane:	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QCI	☐	☐	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐
Przegląd okresowy	☒	☐			
Ponadto			Przegląd wykonany:		
Co 30 000 km	☒	☐	<u>Taniec, klodki - przed</u>		
Co 60 000 km	☒	☐	<u>szustwa i cylindry</u>		
Co 90 000 km	☐	☐			
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐	ELMO S.A.		
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐	Zelków Kolonia ul. Akacjowa 1		
Wymiana filtra paliwa	☒	☐	08-110 SIEDLCE		
Wymiana paska zębatego	☐	☐	tel. 25/643 60-78 fax 0-25/643 60-95		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐	NIP: 821 16-48-570		
<u>filtry piłkowy</u>	☒	☐			

Następny przegląd:

Przebieg km: 93000

Data: 27.02.2014

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 87

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 28.02.2013 Przebieg km: 57378,50 AS

Zostały wykonane:	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☒
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QCI	☐	☐	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Przegląd okresowy	☒	☐			
Ponadto			Przegląd wykonany:		
Co 30 000 km	☒	☐	ELMO S.A.		
Co 60 000 km	☒	☐	Zelków Kolonia ul. Akacjowa 1		
Co 90 000 km	☒	☐	08-110 SIEDLCE		
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒	tel. 25/643 60-78 fax 0-25/643 60-95		
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐	NIP: 821 16-48-570		
Wymiana filtra paliwa	☒	☐			
Wymiana paska zębatego	☐	☒			
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒			

Następny przegląd:

Przebieg km: 43000

Data: 02.2013

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 88

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 19.01.2011 Przebieg km: 42949

Zostały wykonany:	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☒
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☒	Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Przebieg okresowy	☐	☒	Castrol 5W/40 B4, płyn hamulcowy		
Ponadto			Przebieg wykonany:		
Co 30 000 km	☐	☒			
Co 60 000 km	☐	☒	Piecątka Partnera handlowego Skody		
Co 90 000 km	☐	☒			
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒	Następny przegląd:		
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐	Przebieg km: <u>58000</u>		
Wymiana filtra paliwa	☐	☒	Data: <u>01.2012</u>		
Wymiana paska zębatego	☐	☒	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒			

F. Gmieszyński

Fot. nr 89

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 24.02.2010 Przebieg km: 28614

Zostały wykonany:	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☒
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☒	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Przebieg okresowy	☒	☐	Castrol 5W/40 B4		
Ponadto			Przebieg wykonany:		
Co 30 000 km	☒	☐			
Co 60 000 km	☐	☒	Piecątka Partnera handlowego Skody		
Co 90 000 km	☐	☒			
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒	Następny przegląd:		
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐	Przebieg km: <u>43000</u>		
Wymiana filtra paliwa	☐	☒	Data: <u>02.2011</u>		
Wymiana paska zębatego	☐	☒	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒			

F. Gmieszyński

Fot. nr 90


18 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu


Data: 24.03.2008 Przebieg km: 14031

Zostały wykonane:	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☐	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego DGS	☐	☐	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐
Przebieg okresowy	☐	☐			
Ponadto:			Castrol SLX 5W/30		
Co 30 000 km	☐	☐	Przebieg wykonany:		
Co 60 000 km	☐	☐			
Co 90 000 km	☐	☐	Pieczęć Partnera handlowego Skody		
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐	Następny przegląd:		
Wymiana filtra paliwa	☐	☐	Przebieg km: <u>23000</u>		
Wymiana paska zębatego	☐	☐	Data: <u>03.2010</u>		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika odczytanego międzyobsługowych)		

Fot. nr 91



Fot. nr 92



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu