Nr zlecenia: 53/07/04/2026/GAZ SYSTEM z dnia: 07.04.2026

Zleceniodawca:
GAZ-SYSTEM
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**W D F 6 3 9 6 0 1 1 3 8 1 0 3 4 3**
Marka:	**MERCEDES-BENZ**	Nr rejestracyjny:	**WL6086E**
Model pojazdu:	**113 Vito 4x4 CDI MR`10 E5 2.9t**	Nr Info-Ekspert:	**022-06112**
Wersja:	**PKab**	Rok produkcji:	**2013**

Wskazanie drogomierza	329089 km
Data pierwszej rejestracji	04.06.2013
Data ważności badania technicznego	07.05.2026
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	3047 kg* / 1041 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna
Rozstaw osi	3200 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie przedniej	18	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	19	Stabilizator osi przedniej
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Filtr cząsteczek stałych	21	System hamowania awaryjnego BAS
5	Filtr p/pyłkowy	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Filtr paliwa z separatorem wody	23	Szyba tylna ogrzewana
7	Fotel kierowcy regulowany	24	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała

8	Immobilizer	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Kolumna kierownicy regulowana	26	Światła p/mgielne przednie
10	Lusterko wewnętrzne	27	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Ławka 3-osobowa w 2 rzędzie	28	Tarcze kół stalowe 16"
12	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	29	Uchwyty do mocowania ładunków
13	Okno w przestrzeni ładunkowej przednie lewe	30	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Opony 195/65 R16	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Podłoga drewniana części bagażowej	32	Zbiornik paliwa 75l
16	Podłoga drewniana części pasażerskiej	33	Zestaw naprawczy opon
17	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
2	Klimatyzacja
3	Radio SOUND 20

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 205/65 R16 105T TRANSALP 2	8,0
Przednie prawe:	*KLEBER 205/65 R16 105T TRANSALP 2	8,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE 205/65 R16 107/105T VANHAWK 2	6,5
Tylne prawe:	*FIRESTONE 205/65 R16 107/105T VANHAWK 2	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Dopuszczalna masa całkowita: 3 050 kg

W wycenie pojazdu nie uwzględniono oświetlenia ostrzegawczego - zostanie zdemontowane przed sprzedażą pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Patryk Kraszewski
Wycenę wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
4	Słupek przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, ogniska korozji		
6	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, ogniska korozji		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	
8	Ściana boczna nadwozia	L	Zarsowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	170-200	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Poszycie boku	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Drzwi tyłu nadwozia		90-110	
8	Błotnik przedni	P	100-110	
9	Drzwi przednie	P	100-110	
10	Drzwi tylne	P	90-100	
11	Błotnik tylny	P	90-100	
12	Drzwi tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału, Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Rozdarcie materiału, Poplamiony	Pokrywa dolna schowak brak zamka	
3	Kanapa tylna		Rozdarcie materiału, Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
8	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia		
9	Dywanik gumowy tylny		Rozerwany		
10	Mieszek drążka zmiany biegów		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Akumulator rozładowany/uszkodzony, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.

ZAWIESZENIE I KOŁA

Ogniska korozji na podwoziu oraz elementach zawieszenia.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Akumulator rozładowany/uszkodzony, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE

NR 01163/WL5/012/2025

Marka	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria N pojazdu	(D) Numer identyfikacyjny pojazdu / kraj rejestracji pojazdu
MERCEDES-BENZ		VITO	N1G	WL6086E PL
Rodzaj pojazdu	Podział badania: okresowe		(E) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) / nr nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	OKRESOWE		WDF63960113810343	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU	Pozytywny/Positive (P) / Negatywny/negative (N)
Data pierwszej rejestracji za granicą: BRAK DANYCH	AUTO SERWIS WŁODZIMIERZ RYBICKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 08-220 Sokołów Kolonia 42 A
Data pierwszej rejestracji w kraju: 2013-06-04	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania: 317207 km	WŁODZIMIERZ RYBICKI WLS/D/0013
(9) Następny termin badania do: 2026-06-07	


(8) Dodatkowe ustalenia i ich kategorie

(10) Uwagi
Wykonano badanie: 1.02Brak miejsca na pieczęci w dowodzie rejestracyjnym

* Pojazd ~~odpowiada / nie odpowiada~~ dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla nas dotyczy

WŁODZIMIERZ RYBICKI WLS/D/0013

Fot. nr 83



AGRO Ubezpieczenia

INFOLINIA: 48 370 40 48

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie: OC Autocasco NNW Assistance

POMOC ASSISTANCE 24H: 22 203 75 81

POLISA NR 1310N00074438

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych powiadamia zawarcie umowy ubezpieczenia OC na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ubezpieczeń odnowionych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązkowych a dnia zawarcia umowy oraz oferty tak Umowy Generalnej wprowadzającej postanowienia dodatkowe lub odrębne.

Ubezpieczający: Operator Usług Pocztowych GAZOSYSTEM S.A. REGON: 010710888, NIP: 5272432041, adres: Mszczonowska 6, 03-337 Warszawa

Ubezpieczony (właściciel): Operator Usług Pocztowych Duo System Spółka Akcyjna Oddział w Rembelszczyźnie, REGON: 014731800000023, adres: Jana Kazimierza 57B, 05-126 Nieporęt

OKRES UBEZPIECZENIA od: 2025-07-01 (00:00) do: 2026-06-30 (23:59)

Pojazd Typ pojazdu: Dostawczy do 3,5 tony

Numer rejestracyjny:	WL 6086E
VIN:	WDF63960113810343
Marka pojazdu:	Mercedes-Benz
Model:	112 W70 CDI

	ID pojazdu
Rok produkcji:	2013
Pojemność silnika:	2143
Liczba miejsc:	5

Suma ubezpieczenia (PLN): Netto+30% VAT

ZAKRES UBEZPIECZENIA	SUMY UBEZPIECZENIA / SUMY GWARANCYJNE	SKŁADKA
Autocasco - wersja Mała Kasztelania Komfort	44 427,06 zł	1 540,48 zł
OC	Wg cennika	260,00 zł
NNW	5 021 800 zł (Mienie) 29 676 400 zł (Osoba)	698,00 zł
	30 000,00 zł	49,00 zł

DODATKOWE DANE

DOTYCZĄCE

- Zakres ADS jest zgodny z Umową Generalną

SKŁADKA I TERMINY PŁATNOŚCI RAZEM: 2 068,48 zł

1 rata: Składka w wysokości 514,62 zł płatna do dnia 2025-07-31
2 rata: Składka w wysokości 514,62 zł płatna do dnia 2025-10-31
3 rata: Składka w wysokości 514,62 zł płatna do dnia 2026-01-31
4 rata: Składka w wysokości 514,62 zł płatna do dnia 2026-04-30
na konto o numerze: 24 1140 1017 0000 3209 1836 4000

Data wystawienia: 2025-06-30
Wystawiono przez: Centrala

Podpis Ubezpieczającego

Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu