Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14185/10/26-15201	Data raportu	19-10-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	13-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/93553/26/10/06	Miejsce oględzin	ul.Magazynowa 5/6, 55-040 Bielany Wro...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WV1ZZZSYZK9055756**
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI...
Typ, wersja	Crafter 35 TDI (14,4m3)
Numer rejestracyjny	DW4FV67
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/103 kW
Stan licznika	300 231 km
Data 1. rej./rok prod.	20-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	12-10-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), Asystent bocznego wiatru, Dach wysoki, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier podstawowy, uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła boczne pozycyjne, Światła do jazdy dziennej, Drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max 270 stopni, Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, LINAM VAN 01A	205/75 16 113R	6,5 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN 01A	205/75 16 113R	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT 4SEASON	205/75 16 113R	7,5 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN 01A	205/75 16 113R	9,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	WY	1.8
2	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.6
3	Mocowanie czujnika odległości R		WY	0.1
4	Uszczelka zewn.drzwi tylnych R		WY	
5	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.6

6	Ściana boczna dół L	wgniecenie	WY	6.3
7	Poszycie progu R	wgniecenie, odpryski lakieru	WY	4.5
8	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.5
9	Zestaw kleju błotnika tylnego L		WY	
10	Zestaw kleju błotnika tylnego R		WY	
11	Listwa ochronna,przed.błotnika tyl. R	pęknięcie	WY	0.5
12	Mocowanie czujnika odległości, przód R		WY	0.6
13	Ściana boczna część przednia dolna L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
14	Ściana boczna część tylna dolna R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
15	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie	NA	1.5
16	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
uszkodzone gniazdo elektryczne haka holowniczego



Fot. 48
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Pękniecie/rozerwanie 1



Fot. 72
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 74
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 76
Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pękniecie/rozerwanie 2



Fot. 82

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Pękniecie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91
Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92
Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 94
Koło kierownicy - Inne 1