Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220643/10/26-11401	Data raportu	26-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95479/26/10/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0VZRHNY4JS290037**
Marka, model	OPEL Grandland X 17-21
Typ, wersja	Grandland X 1.2 T Elite S&S au
Numer rejestracyjny	RZ557FH
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	108 545 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	06-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS z ESP oraz HSA, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Czujnik deszczu, Czujnik świateł (z funkcją wykrywania tunelu), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Drzwi bagażnika elektrycznie otwierane i zamykane, Flex Floor - podwójna, regulowana podłoga bagażnika, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach, Gniazdka 12V w 2. rzędzie siedzeń oraz bagażniku, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania, Lampy tylne LED, Listwy okienne wzdłuż górnej linii okien bocznych, chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne światłoczułe (automatycznie przyciemniane), Nakładki na progi wewnętrzne srebrne Opel, Nakładki srebrne na dolnych częściach zderzaków z przodu i tyłu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie w przednich drzwiach, konsoli środkowej i przestrzeni bagażowej, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Siedzenia tylne dzielone, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Navi 5.0 IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 8 cali, Bluetooth, USB), System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i aut. hamowania przy niskich prędkościach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych, Wskaźnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz graficzny 3,5 cali między zegarami, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zamek centralny, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55, Lakier metalizowany lub perłowy, Pakiet Zimowy 1, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa Harlekin łączona ze sztuczną skórą, pakiet

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SUV SNOW	225/55 18 102V	6,5 mm
	lewe	KORMORAN, SUV SNOW	225/55 18 102V	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 18 102V	1,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 18 102V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	ślady korozji	NA	0.5
5	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
10	Zderzak, róg R	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
12	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
13	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
14	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
15	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
16	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Data wydruku: 09.10.2026 godz. 12.00

ANMAR

Firma
ANMAR SP. Z.O.O.
Załęska 98
35-322 Rzeszów
NIP: 813-01-40-583

Kontrahent
FIRST AID ŁUKASZ CISŁO
Rzeszów 24 2A
35-608 Rzeszów, POLSKA
NIP: 5170086500

Historia napraw pojazdu RZ557FH

zakres czasowy: 14.10.2025 - 09.10.2026

Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg	Wartość netto
ZNA 107/GLO/07/2026	06.07.2026	RZ557FH	104300 km	84,00

	Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
usługa	082	Wyważenie koła	4 szt	21,00	23	84,00

Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg	Wartość netto
ZNA 620/GLO/05/2026	18.05.2026	RZ557FH	102000 km	1 508,51

	Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
towar	AJU21030000	Uszczelka śruby miski olejowej	1 szt	5,97	23	5,97
towar	W 7058	Filtr oleju	1 szt	21,37	23	21,37
towar	SYNTIUM 5000 CP 5W30	Olej silnikowy 5W30	3,5 l	36,59	23	128,07
usługa	OT2	Przegląd okresowy	1 rh	243,00	23	243,00
usługa	UT1	Utylizacja filtra oleju	1 szt	3,00	23	3,00
usługa	10003	Diagnostyka komputerowa	1 rh	250,00	23	250,00
towar	0 986 479 C24	Tarcza hamulcowa	2 szt	108,94	23	217,88
towar	0 986 494 716	Klocek hamulcowy kpl.	1 szt	118,70	23	118,70
towar	0 242 145 535	Świeca zapłonowa	3 szt	35,77	23	107,31
usługa	129	Wymiana tarcz hamulcowych tył	1,17 rh	243,00	23	284,31
usługa	126	Wymiana świec zapłonowych	0,4 rh	243,00	23	97,20
usługa	1500	Materiały pomocnicze	1 szt	31,71	23	31,71

Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg	Wartość netto
ZNA 514/GLO/10/2025	14.10.2025	RZ557FH	92500 km	530,76

	Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
towar	TC2981	Łącznik drążka stabilizatora	2 szt	42,91	23	85,82
towar	W 7058	Filtr oleju	1 szt	20,82	23	20,82
towar	AJU21030000	Uszczelka śruby miski olejowej	1 szt	4,66	23	4,66
usługa	76	Wymiana oleju silnikowego + filtr	0,7 rh	230,00	23	161,00
usługa	63	Wymiana łącznika stabilizatora	0,4 rh	230,00	23	92,00
usługa	UT1	Utylizacja filtra oleju	1 szt	3,00	23	3,00
usługa	1500	Materiały pomocnicze	1 szt	32,00	23	32,00
towar	5YNTIUM 5000 CP 5W30	Olej silnikowy 5W30	3,5 l	37,56	23	131,46

Wartość netto 2 123,28
Towary: 842,06
Usługi: 1 281,22

Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pękniecie/rozerwanie 1



Fot. 38
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pękniecie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 62
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66
Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 68
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 72
Osłony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Osłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2