eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



POSYPYWARKA KOMUNALNA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PRONAR EPT21

Zamawiający wycenę:	**CAR ARENA** **Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**
Numer zlecenia:	02/29/10/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	XX0030
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zleceniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 30.10.2026 r. przeprowadzono oględziny ww. urządzenia przez rzeczoznawcę Bogusława Kobiałkę.
Przedmiot wyceny stanowi posypywarka komunalna PRONAR EPT21, zaliczana do grupy urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg i nawierzchni utwardzonych. Urządzenie służy do mechanicznego rozprowadzania materiałów uszorstniających i środków przeciwoblodzeniowych, takich jak piasek, sól drogowa oraz ich mieszanki. Posypywarka przeznaczona jest do montażu na odpowiednim pojeździe nośnym i znajduje zastosowanie podczas zimowego utrzymania dróg, parkingów, placów manewrowych oraz innych ciągów komunikacyjnych

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Posypywarka komunalna
Producent:	PRONAR
Typ/model:	EPT21
Numer fabryczny:	XX0030
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2019

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika:	2,1 m^3
Zasilanie:	24V
Szerokość posypywania:	regulowana 2–4 m
Waga urządzenia:	385kg
Prędkość robocza:	do 40 km/h
Napęd:	elektryczny

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie w dniu oględzin znajdowało się na placu zewnętrznym, narażone na działanie czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.
Z uwagi na brak własnego napędu oraz możliwości przeprowadzenia próby funkcjonalnej urządzenia nie sprawdzono w działaniu. Nie uzyskano również informacji dotyczących jego aktualnego stanu technicznego i sprawności poszczególnych mechanizmów. W związku z powyższym ocena stanu technicznego została ograniczona do oględzin

zewnętrznych, bez możliwości weryfikacji poprawności działania urządzenia. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń, zaleca się weryfikacje przez wyspecjalizowany serwis.
Stan wizualny oceniono jako przeciętny. Stwierdzono liczne ślady eksploatacyjne w postaci zarysowań, miejscowych deformacji elementów konstrukcyjnych oraz ognisk korozji, w tym korozji perforacyjnej. Widoczne są również zabrudzenia i ślady długotrwałego oddziaływania czynników atmosferycznych. Szczegółowy zakres stwierdzonych uszkodzeń i odstępstw od stanu normatywnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej ani eksploatacyjnej przedmiotu wyceny. Dane identyfikacyjne przedstawione w tabeli powyżej przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej urządzenia.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA






PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101A
PRONAR
CE
Nazwa
Typ
Nr seryjny
Rok prod
2019
Masa
kg
KJ



