Nr zlecenia: 64/16/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 16.10.2026

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W V W Z Z Z 3 C Z G P 0 0 9 5 6 3**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**WD6714K**
Model pojazdu:	**Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6**	Nr Info-Ekspert:	**040-07703**
Wersja:	**Highline DSG**	Rok produkcji:	**2015**

Wartość pojazdu brutto (zakup) . . . . . **19 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	345068 km
Data pierwszej rejestracji	14.10.2015
Data ważności badania technicznego	9.04.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2170 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Relingi dachowe chromowane
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	29	Schowek chłodzony
3	Dywaniki	30	Schowek dodatkowy w konsoli centralnej
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	31	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40

5 Gniazdo 12V
6 Gniazdo 12V w bagażniku
7 Hamulec postojowy automatyczny
8 Hamulec wielokolizyjny
9 Immobilizer
10 Kierunkowskazy LED
11 Kieszenie w oparciach foteli przednich
12 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
13 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
14 Koło zapasowe z tarczą aluminiową 17"
15 Komputer pokładowy MFA Premium
16 Kurtyny powietrzne boczne
17 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
19 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
20 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
21 Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
22 Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
23 Podłokietnik centralny przedni
24 Podłokietnik siedzeń tylnych
25 Poduszka powietrzna kierowcy
26 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
27 Poduszki powietrzne boczne przednie
32 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
33 System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
34 System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
35 System p/poślizgowy MSR
36 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
37 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
38 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
39 System Start/Stop
40 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
41 Szyby atermiczne
42 Szyby przednie regulowane elektrycznie
43 Szyby tylne regulowane elektrycznie
44 Światła do jazdy dziennej
45 Światła tylne LED z czarnym wykończeniem
46 Tapicerka łączona skóra/alcantara
47 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
48 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
49 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
50 Wykończenie wnętrza "Szczotkowane aluminium"
51 Zamek centralny zdalnie sterowany
52 Zderzaki w kolorze nadwozia
53 Zegar analogowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Audio System "Composition Colour"
- Głośniki 8 szt.
- Złącze "AUX"
- Złącze kart SD
- Radioodtwarzacz CD/MP3
- Wyświetlacz 5" dotykowy

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

4 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

5 Kierownica multifunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy

6 System "Park Pilot"
- Czujniki parkowania - tył
- System wspomagający parkowanie

7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
- Światła p/mgielne przednie
- System doświetlania zakrętów

8 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
- System ACC - automatyczna regulacja odległości
- System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio system "Composition Media"
2	Lakier metalizowany
3	Reflektory LED Top
4	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
5	Tapicerka ze skóry Nappa (8**A) (dopłata)
6	Wyświetlacz wielofunkcyjny (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KUMHO 215/55 R17	94V		ECSTA HS51	4,0
Przednie prawe:	KUMHO 215/55 R17	94V		ECSTA HS51	4,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE 215/55 R17	98W		ROADHAWK	4,0
Tylne prawe:	*FIRESTONE 215/55 R17	98W		ROADHAWK	

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (137 mies.)			**41 800 PLN**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 125 PLN	*po korekcie:*	42 925 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 229 PLN	*po korekcie:*	45 154 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 8 930 PLN	*po korekcie:*	36 224 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3 622 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-8 693 PLN		
Weryfikacja serwisowa	-1 500 PLN		
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	-2 571 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 16 386 PLN	*po korektach:*	19 838 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 318 PLN	*po korekcie:*	19 520 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			**19 500 PLN**

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.

Oględziny wykonywał: Przemysław Libuda
Wycenę wykonał: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

19500 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3646,34 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		520-550	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	110-120	
4	Drzwi przednie	L	150-170	
5	Drzwi tylne	L	740-760	
6	Błotnik tylny	L	400-410	
7	Błotnik przedni	P	250-280	
8	Drzwi przednie	P	100-110	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecniony, pęknięty		
2	Zbiornik płynu do spryskiwaczy		Brak korka		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, wgniecenia, odkształcenia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. Pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania nie było możliwe uruchomienie silnika. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
Liczne kontrolki oraz komunikaty na zestawie wskaźników.
Informacje przekazane od zleceniodawcy: Występują hałasy z okolic skrzyni biegów.
Konieczna weryfikacja uszkodzeń przez wyspecjalizowany serwis.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. Pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania nie było możliwe uruchomienie silnika. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
Komunikaty na zestawie wskaźników:
Brak szczegółowych informacji od zleceniodawcy odnośnie uszkodzeń.
Konieczna weryfikacja uszkodzeń przez wyspecjalizowany serwis.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny ze skanem dowodu rejestracyjnego.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu