Nr zlecenia: 151/29/06/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/06/29

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**W 0 V E F Y H T 2 P J 8 2 3 9 4 2**
Marka:	**OPEL**	Nr rejestracyjny:	**SK5C984**
Model pojazdu:	**Combo 1.5 CDTI MR`18 E6.4 2.3t**	Nr Info-Ekspert:	**028-08151**
Wersja:	**XL**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	70244 km
Data pierwszej rejestracji	2024/07/18
Data ważności badania technicznego	2027/07/18
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2380 kg* / 939 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2975 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	9	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Klimatyzacja	11	Światła mijania włączane automatycznie
4	Ładowność zwiększona	12	Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
5	Poduszka powietrzna kierowcy	13	Tempomat
6	Przegroda przestrzeni bagażowej	14	Zamek centralny zdalnie sterowany

7 Sterowanie radiem przy kierownicy
8 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
15 Zestaw naprawczy opon z kompresorem

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

2 Radio z systemem Bluetooth
- Głośniki 4 szt.
- System Bluetooth
- Radio

3 System ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60	R16	96H	XL ENERGY SAVER TL	4,2
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60	R16	96H	XL ENERGY SAVER TL	4,1
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60	R16	96H	XL ENERGY SAVER TL	5,1
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60	R16	96H	XL ENERGY SAVER TL	4,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: TOMASZ KOZAKIEWICZ

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl :Brak uwag

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	P		Osłona wewnętrzna połamana	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	110-120	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	110-120	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	110-120	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	110-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	
12	Poszycie boku	L	110-120	
13	Drzwi tyłu nadwozia		110-120	
14	Drzwi tyłu nadwozia		110-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Oszacowanie

OPEL

Wizyta : /

Na Dossier : L2/RG/TUS

Zwrot pojazdu : /

AUTO DEALER SP. Z O.O.
BOCHENSKIEGO 100
40-834 KATOWICE
PL
Tel, biur. :
Fax :
E-mail : serwis@autodealer.pl

Nazwisko :
Adr. :
Tel. dom. :
Tel. biur. :
Telefon komórkowy :
Fax :
Www :
Adres korespondencyjny :

Data przyjęcia :
Przez :
Email :
Przebieg : 0

Marka : Opel
Model : COMBO CARGO 950
Nr rejestracyjny :
Data pierwszej rejestracji : / /
VIN : W0VEFYHTZFJE83642
Nr OPB : 6510
Nr OPE : LT118FV20056

REFERENCJA / OZNACZENIE OPERACJI	Ilość / czas	CENA NETTO/Stawka netto	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
Częściowe			247,12	303,96
CZĘŚĆ ZAMIENNA				
9817866ZD OKŁADZINA PODŁUŻNICY TYLNEJ	1,00	163,12	163,12	200,84
ROBOCIZNA				
9074591D WYMIANA WYKŁADZINA PROGU DRZWI PRZESUWNYCH	0,20	420,00	84,00	103,32

Kosztorys sporządzony w dniu wydruku, z zastrzeżeniem demontażu i stanu pojazdu, ważny 7 miesięcy

WARTOŚĆ CZĘŚCI NETTO	163,12 PLN
WARTOŚĆ CZĘŚCI BRUTTO	200,84 PLN
ROBOCIZNA NETTO	84,00 PLN
ROBOCIZNA BRUTTO	103,32 PLN
WARTOŚĆ NETTO	247,12 PLN
VAT	56,84 PLN
WARTOŚĆ BRUTTO	303,96 PLN

Ta wycena została wydrukowana dn. 06/07/2026 o 12:38 przez KRZYSZTOF BOROWY

Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Świadectwo gwarancji międzynarodowej 3

Świadectwo gwarancji międzynarodowej

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
COMBO

Numer identyfikacyjny pojazdu
WOVEFYHT2PJ823842

Nazwisko / numer klienta
SVENBERG

Numer rejestracyjny
SL SC 884

Miejscowość, data wydania pojazdu
KATOWICE 24.07.24

Data pierwszej rejestracji
18.07.2024

AUTO DEALER SPÓŁKA Sp. z o.o.
ul. Feliksa Bocheńskiego 100
40-816 Katowice Polska

OPEL

Opel Automobile GmbH przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Szczegóły gwarancji umownych firmy Opel, którymi objęty jest pojazd klienta, a także warunki ich zastosowania są podane na formularzu zamówienia nowego samochodu.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer klienta


Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer klienta

Numer rejestracyjny

Fot. nr 40



4 Dane pojazdu / przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu


Model: COMBO
Numer identyfikacyjny pojazdu: WOVE FYHT2P9823842
Typ, numer silnika: DIESEL
Skrzynia biegów: MANUALNA
Kolor, kod: BIAŁY
Tapicerka, kod
Numer kluczyka: MATERIAŁOWA

Przygotował

Dystrybutor Opla, który dostarczył pojazd: AUTODEALER SP. ZOO.
Numer dystrybutora Opla: PL01080
Miasto: KATOWICE
Data: 24.07.24

Pieczątka i podpis
AUTO DEALER SPÓŁKA Sp. z o.o.
ul. Feliksa Bocheńskiego 100
40-816 Katowice Polska
OPEL

Fot. nr 41



Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.
Obsługę okresową należy przeprowadzać wtedy, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi lub dokumencie z harmonogramem przeglądów.
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi lub dokumencie z harmonogramem przeglądów.


Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie
Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwagi
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd Okresowy ☐	Główny ☐	Przegląd Okresowy ☐	Główny ☐
Data 25.09.2023 km 39985		Data 27.01.26 km 62323	
Olej silnikowy		Olej silnikowy	
Jakość:		Jakość:	
Lepkość: 5 W- 30		Lepkość: 5 W- 30	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ___ °C		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ___ °C	
Tak Nie		Tak Nie	
☐ ☐	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ ☐	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐	Filtr przeciwpyłkowy	☒ ☐	Filtr przeciwpyłkowy
☒ ☐	Wkład filtra powietrza	☐ ☐	Wkład filtra powietrza
☐ ☐	Pasek wielorowkowy	☐ ☐	Pasek wielorowkowy
☐ ☐	Pasek zębaty	☐ ☐	Pasek zębaty
☒ ☐	Filtr paliwa	☐ ☐	Filtr paliwa
☐ ☐	Olej przekładniowy	☐ ☐	Olej przekładniowy
☐ ☐	Płyn hamulcowy	☐ ☐	Płyn hamulcowy
☐ ☐	Zestaw do naprawy opon	☐ ☐	Zestaw do naprawy opon
☐ ☐	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu	☐ ☐	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐ ☐	Świece zapłonowe	☐ ☐	Świece zapłonowe
☐ ☐	Płyn chłodzący	☐ ☐	Płyn chłodzący
☐ ☐	Wkład filtra jonowego	☐ ☐	Wkład filtra jonowego
☐ ☐	Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych	☐ ☐	Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

AUTO DEALER SPÓŁKA Sp. z o.o.
ul. Feliksa Bocheńskiego 100
40-816 Katowice Polska
OPEL

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu