Nr zlecenia: 170/07/07/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska z dnia: 2026/07/07

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**V F 7 V B Y H R M R 7 8 0 2 5 2 3**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**WW517TT**
Model pojazdu:	**Jumpy 1.5 BlueHDi MR`24 E6 2.8t**	Nr Info-Ekspert:	**008-05011**
Wersja:	**M**	Rok produkcji:	**2024**

Wartość pojazdu brutto (zadana) . . . . . **74 000 PLN**

Wskazanie drogomierza	60231 km
Data pierwszej rejestracji	2024/06/12
Data ważności badania technicznego	2027/06/12
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2695 kg / 1109 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3275 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)	15	System monitorowania koncentracji kierowcy
2	Czujniki ciśnienia w oponach	16	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego

			hamowania
3	Czujniki parkowania - tył	17	Szyba przednia akustyczna
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	19	Światła do jazdy dziennej
6	Gniazdo 12V w bagażniku	20	Tarcze kół stalowe 16"
7	Klimatyzacja	21	Tempomat
8	Kolumna kierownicy regulowana	22	Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa sztucznego
9	Komputer pokładowy	23	Wyłożenie przestrzeni ładunkowej tworzywem sztucznym do połowy wysokości
10	Moduł telematyczny BTA lub BSRF - połączenia SOS i Assistance, usługi zdalne	24	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	25	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Zegary LCD picto: biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne
13	Poduszka powietrzna pasażera	27	Zestaw naprawczy opon
14	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu

2 Konfiguracja foteli przednich - fotel pasażera podwójny
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera podwójny
- Podłokietnik fotela kierowcy

3 Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 System radiowy RCE DAB
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Wyświetlacz 5" dotykowy, monochromatyczny
- Radioodtwarzacz RDS MP3, Bluetooth, USB, jack

5 Systemy wspomagające bezpieczeństwo
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System hamowania awaryjnego BAS
- System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
- System ESP

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65	R16C	109/107T	VAN CONTACT 100	8,7
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65	R16C	109/107T	VAN CONTACT 100	8,5
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65	R16C	109/107T	VAN CONTACT 100	7,8
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65	R16C	109/107T	VAN CONTACT 100	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (26 mies.) *	. . . . .		**83 357 PLN**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	665 PLN	*po korekcie:*	84 022 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 551 PLN	*po korekcie:*	83 471 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 253 PLN		
Regionalna sytuacja rynkowa	-8 347 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 10 600 PLN	*po korektach:*	72 871 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	1 086 PLN	*po korekcie:*	73 957 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	. . . . .		**74 000 PLN**

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Adrian Staniak
Wycena wykonana: Adam Żądło

Wartość rynkowa brutto ZAKUP wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2026 wynosi:

74000 PLN

(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 13837,40 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80µm	
2	Dach		80-90µm	
3	Błotnik przedni	L	70-80µm	
4	Drzwi przednie	L	70-90µm	
5	Błotnik tylny	L	70-80µm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		80-100µm	
7	Błotnik przedni	P	70-80µm	
8	Drzwi przednie	P	70-80µm	
9	Drzwi tylne	P	70-80µm	
10	Błotnik tylny	P	60-80µm	
11	Drzwi tyłu nadwozia		90-100µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, Zarysowania, Wgniecenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego	P	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	NIE
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35


SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
2024
1109 kg
14,70 kN
SERIA DR/BAU 2826236
C.1.1 STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
C.1.2 81729145801537
C.1.3 02-219 WARSZAWA
ALEJA KRAKOWSKA 286
C.2.1 STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
C.2.2 81729145801537
C.2.3 02-219 WARSZAWA
ALEJA KRAKOWSKA 286
F.1 2695 kg F.2 2695 kg F.3 4230 kg
G 1586 kg J N1
K e2*2007/46*0531*25
L 2 O.1 1800 kg O.2 750 kg
P.1 1499,00 cm³ P.2 75,00 kW
P.3 D Q ---
S.1 3 S.2 ---
SERIA DR/BAU 2826236
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA WŁOCHY
AL. KRAKOWSKA 257
02-133 WARSZAWA
ORGAN WYDAJĄCY
A WW 517TT
D.1 CITROEN
D.2 V
-B
-YHRM-B2F81C
D.3 JUMPY
E VF7VBYHRMR7802523
B 12.06.2024 I 19.06.2024 H ---
SERIA DR/BAU 2826236
DRPOL14651788AU2826236017291458015373
VF7VBYHRMR7802523<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
WW517TT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<



Fot. nr 37

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu