Nr zlecenia: 67/30/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/30

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A C Y 8 1 0 2 0 9 K 4 2 4 0 0**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PO7XA06**
Model pojazdu:	**X6 MR`20 E6d G06**	Nr Info-Ekspert:	**003-05390**
Wersja:	**M50i Step**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	125663 km
Data pierwszej rejestracji	2022/04/14
Data ważności badania technicznego	2027/04/14
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	2980 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	4395 ccm / 390kW (530KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podłoga bagażnika podwójna
2	Asystent świateł drogowych	31	Podłokietnik centralny przedni
3	Asystent uwagi	32	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	Autoalarm	33	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	35	Poduszki powietrzne boczne przednie

7 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
8 Dywaniki welurowe
9 Fotele przednie sportowe
10 Funkcja Follow-Me-Home
11 Gniazda 12V -3 szt.
12 Hamulec parkingowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
13 Immobilizer
14 Kierownica sportowa typu M
15 Kierownica wielofunkcyjna
16 Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa
17 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
18 Końcówki układu wydechowego podwójne w kolorze Cerium Grey
19 Krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem, wysoki połysk
20 Kurtyny powietrzne boczne
21 Lakier niemetalizowany Biel alpejska
22 Listwy ozdobne aluminium Tetragon
23 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
24 Mechanizm różnicowy M Sport
25 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach IIrzędu
26 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
27 Oświetlenie Ambiente
28 Oświetlenie powitalne
29 Pakiet aerodynamiczny typu "M"
36 Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
37 Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
38 System Bluetooth
39 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
40 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
41 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
42 Szyby atermiczne
43 Światła p/mgielne LED
44 Światła stop dynamiczne
45 Światła tylne LED
46 Tapicerka ze skóry Vernasca
47 Tempomat z funkcją hamowania
48 Tuner radiowy cyfrowy DAB
49 Układ hamulcowy sportowy M
50 Układ wydechowy sportowy M
51 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
52 Wykończenie deski rozdzielczej skórą syntetyczną Sensatec
53 Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
54 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
55 Zamek centralny
56 Zawieszenie sportowe M adaptacyjne
57 Złącze "USB" 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 BMW Live Cockpit Professional
- System nawigacji satelitarnej
- Kontroler iDrive Touch
- Wyświetlacz wskaźników 12,3"
- System operacyjny BMW 7.0
- Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Pamięć wewnętrzna 32GB

3 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

4 Głośniki HiFi zestaw
- Głośniki 10 szt.
- Wzmacniacz audio 205W

5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

6 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Usługi Zdalne (dla smarftonu)
- Przygotowanie do Apple CarPlay

7 Pakiet sportowy M
- Pakiet aerodynamiczny typu "M"
- Kierownica sportowa typu M
- Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- Zawieszenie sportowe M adaptacyjne
- Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
- Układ hamulcowy sportowy M

Układ wydechowy sportowy M
8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
9 System Active Guard Plus
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
10 Tarcze kół aluminiowe 21" "Y-Spoke 741 M" Bicolor opony Runflat
Opony z funkcja jazdy awaryjnej Runflat
Tarcze kół aluminiowe 21" "Y-Spoke 741 M Bicolor"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
Głośniki 16 szt.
Audio System Harmon Kardon Surround Sound
Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
2 Dach panoramiczny Sky Lounge ze zintegrowanymi diodami LED
3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
4 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
5 Fotele przednie z funkcją masażu
6 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
7 Listwy ozdobne Carbon Fibre (dopłata)
8 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
9 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 275/45	R20	110V	SCORPION	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 275/45	R20	110V	SCORPION	5,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 275/45	R20	110V	SCORPION	5,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 275/45	R20	110V	SCORPION	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Urelanienie wartości rynkowej	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet kół., który nie wpływa na wartość pojazdu.
Pirelli P ZERO 315/35 R21. Wysokość bieżnika: 3-4 mm

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-250	
2	Dach		130	

3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu