eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



SAMOJEZDNA PRZERZUCARKA KOMPOSTU BACKHUS 21.50

Zamawiający wycenę:	**CAR ARENA** **Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**
Numer zlecenia:	110/26/10/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	21.50.808
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zleceniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27-10-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Maksymilian Horyd.

Przedmiot wyceny stanowi samojezdna przerzucarka pryzm kompostowych BACKHUS 21.50, zaliczana do grupy specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w gospodarce odpadami i procesach biologicznego przetwarzania materiałów organicznych. Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego przerzucania, mieszania oraz napowietrzania pryzm kompostowych w celu przyspieszenia procesu kompostowania i zapewnienia równomiernego rozkładu materiału. Maszyna znajduje zastosowanie przede wszystkim w kompostowniach, zakładach przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz instalacjach produkujących kompost i nawozy organiczne.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Samojezdna przerzucarka kompostu
Producent:	Backhus
Typ/model:	21.50
Numer fabryczny:	21.50.808
Czas pracy:	3562h (szacowany)
Rok produkcji:	2012

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	15000kg
Zasilanie:	ON
Moc całkowita:	200kW
Szerokość pryzmy:	do 5,0 m
Wysokość pryzmy:	do 2,4 m
Wydajność teoretyczna:	do 3 600 m^3/h
Średnica wirnika:	1 000 mm

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna w dniu oględzin znajdowała się na placu magazynowym, na zewnątrz, bez zabezpieczenia przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji od ponad 2 lat.
Podczas oględzin nie przeprowadzono próby uruchomienia ani sprawdzenia działania poszczególnych układów i mechanizmów roboczych z uwagi na rozładowany akumulator. W związku z powyższym nie było możliwości zweryfikowania rzeczywistego stanu technicznego oraz sprawności maszyny.
Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny. Stwierdzono liczne ślady eksploatacyjne w postaci zarysowań, ognisk korozji oraz miejscowych zabrudzeń smarami i olejami eksploatacyjnymi. Widoczne są również oznaki długotrwałego postoju i oddziaływania czynników atmosferycznych, w tym znaczne zabrudzenia oraz miejscowe naloty organiczne.
Według informacji przekazanych przez osobę okazującą maszyna posiada następujące usterki: uszkodzoną hydrauliczną pompę jazdy, uszkodzone lemiesze oraz brak wskaźnika poziomu paliwa i wału.
Przekazano dokumentację fotograficzną wskazań licznika motogodzin oraz obrotomierza, sporządzoną w dniu 29.09.2026 r. Zgodnie z oświadczeniem osoby okazującej od wskazanej daty maszyna nie była ponownie uruchamiana ani przemieszczana.
Z uwagi na długotrwały postój oraz brak możliwości przeprowadzenia próby funkcjonalnej istnieje ryzyko występowania dodatkowych, niezidentyfikowanych wad i usterek, których stwierdzenie będzie możliwe dopiero po uruchomieniu urządzenia i przeprowadzeniu prób roboczych.
Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej. Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie dostępnych oznaczeń maszyny oraz informacji przekazanych podczas oględzin.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny maszyny jest przeciętny, z widocznymi śladami eksploatacji oraz długotrwałego postoju. Z uwagi na brak możliwości uruchomienia urządzenia, zgłoszone usterki oraz ponad dwuletni okres wyłączenia z eksploatacji nie było możliwości oceny jego rzeczywistej sprawności technicznej. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki przez wyspecjalizowany serwis w celu określenia zakresu niezbędnych napraw oraz ewentualnych dodatkowych usterek.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA




Maschinendaten
Backhus 21.50
Baujahr 2012
Seriennummer: 21.50.863
Controllerprogrammversion: 3. 45
Displayprogrammversion: 3. 30
Motorstunden: 3562 h
Rotorstunden
Gesamtbetriebszeit: 272 45 min
Tagesbetriebszeit: 1 h 28 min
Reset Tagesbetriebszeit



Warmlauf erforderlich
bar
0
802
29.09.2026
Statusmeldung
11:56:24


25 m


REMONDIS






REMONDIS




REMONDIS


25 m
25 m

