Nr zlecenia: 37/06/07/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/07/06

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**K P T 8 0 B 1 2 S P P 0 0 2 2 3 7**
Marka:	**SSANGYONG / KGM**	Nr rejestracyjny:	**WJ9085M**
Model pojazdu:	**Korando e-Motion MR`22**	Nr Info-Ekspert:	**071-00478**
Wersja:	**Sapphire 62kWh**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	14758 km
Data pierwszej rejestracji	2024/06/27
Data ważności badania technicznego	2027/06/27
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2250 kg
Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	140kW (190KM)
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Alert sprawnego ruszania FVSA
3	Asystent pasa ruchu LDWS/LKAS
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)
5	Autoalarm
6	Czujnik deszczu
7	Czujnik zmierzchu
8	Elektryczny hamulec postojowy
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
33	Relingi dachowe srebrne
34	Roleta do bagażnika
35	Siedzenia tylne dzielone 60/40
36	Sterowanie systemem audio w kierownicy
37	Sygnalizacja niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu SDA
38	System aktywnej ochrony przed dachowaniem ARP
39	System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania HBA
40	System autonomicznego hamowania AEBS
41	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu

10	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	42	System E-Call
11	Głośniki 6 szt.	43	System kontroli trakcji TCS
12	Gniazdo 230V	44	System kontroli zjazdu HDC
13	Kamera cofania	45	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
14	Kierownica podgrzewana	46	System monitorowania martwego pola w lusterkach LCA/BSD
15	Kierownica pokryta skórą	47	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49	Szyba kierowcy i pasażera podnoszone i opuszczane 1-krotnymprzyciśnięciem
18	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	50	Szyba tylna ogrzewana
19	Komputer pokładowy	51	Szyby tylne przyciemniane
20	Kurtyny powietrzne boczne	52	Światła do jazdy dziennej LED
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Światła p/mgielne przednie LED
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	54	Tapicerka skórzana czarna
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	55	Tarcze kół aluminiowe 17"
24	Ładowarka bezprzewodowa	56	Tempomat adaptacyjny
25	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	57	Tylny radar ruchu poprzecznego RCTA
26	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami	58	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
27	Oświetlenie wewnętrzne moodlight	59	Wyświetlacz 12,3" komputera pokdładowego (DualNavi)
28	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	60	Wyświetlacz 9" z nawigacją TOMTOM
29	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Poduszki powietrzne boczne przednie	63	Zestaw naprawczy opon
32	Reflektory przednie LED	64	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera

4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 215/65	R17	99H	ROADIAN GTX	5,5
Przednie prawe:	*NEXEN 215/65	R17	99H	ROADIAN GTX	5,5
Tylne lewe:	*NEXEN 215/65	R17	99H	ROADIAN GTX	7,0
Tylne prawe:	*NEXEN 215/65	R17	99H	ROADIAN GTX	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK : brak informacji o ważnej polisie OC.
Moc silnika według dowodu rejestracyjnego to 152kW - brak możliwości zmiany w programie eksperckim.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego potwierdzenia pojemności akumulatora na podstawie dostępnych źródeł informacji, parametr ten wymaga weryfikacji w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
Pojemność baterii nie podlega jednoznacznej identyfikacji na podstawie numeru VIN w dostępnych systemach eksperckich.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200-230µm	
2	Dach		120-150µm	
3	Błotnik przedni	L	120-150µm	
4	Drzwi przednie	L	120-150µm	
5	Drzwi tylne	L	180-240µm	
6	Błotnik tylny	L	120-150µm	
7	Błotnik przedni	P	120-150µm	
8	Drzwi przednie	P	120-150µm	
9	Drzwi tylne	P	120-150µm	
10	Błotnik tylny	P	120-150µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Osłona dolna		Rozerwana		

JAZDA KONTROLNA

1	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu