Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14431/10/26-15201	Data raportu	30-10-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	30-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/99767/26/10/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WVWZZZCDZMW803586**
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 1.5 eTSI EVO Life DSG
Numer rejestracyjny	PY62646
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	170 841 km
Data 1. rej./rok prod.	25-02-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wieofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Przygotowanie do montazu fotelika Isofix, Relingi dachowe - czarne, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnęrza Nature Cross, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home, Felgi aluminiowe 17 Ventura z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotel kierowcy - regulowany elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu i pamięcią, Kamera parkowania - rear assist, Lakier metalik, Lampy LED Plus (światła mijania i drogowe w technologii LED, funkcja doświetlania zakrętów), Pakiet Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia, oświetlenie LED przestrzeni na nogi, Pakiet Business, Pakiet Zimowy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA	225/45 17 91W	5,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA	225/45 17 91W	7,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA	225/45 17 91W	6,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA	225/45 17 91W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	1.2
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny L	odpryski lakieru	NA	
6	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
8	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
9	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
10	Błotnik przedni R	odpryski lakieru		
11	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
14	Spojler tylny, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



ZAŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

2026-08-22 / Śrem
NR 07797/PSE/001/2026

Marka	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
VOLKSWAGEN	CDV	GOLF	M1	PY62646 / PL

Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności	(1) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
samochód osobowy	Okresowe	WVWZZZCDZMW803586

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU: Pozytywny/Positive (P)
~~Negatywny/Negative (N)~~

Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX
Data pierwszej rejestracji w kraju	2021-02-25
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	162 262 km
(8) Następny termin badania do	2027-08-22

Stacja Diagnostyczna Pojazdów s.c. R. Narożny, M. Narożna, M. Duszyński, ul. Sikorskiego 45, 63-100 Śrem, tel.61 28 34 363

Badanie techniczne wykonał:
Łukasz Duszyński PSE/D/0008

2026-08-22 08:33:24

(9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty

(strona 2)

(6) Stwierdzone usterki i ich kategorie

(10) Uwagi
okresowe [o],

* Pojazd odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
BRAK WPISU

PSE/D/0008
(czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty)

Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Reflektor P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1




Fot. 50
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 60
Kanapa tyl. - Inne 1