Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	447824/10/26-9570	Data raportu	30-10-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/99506/26/10/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMBJM7NP1R7010659**
Marka, model	SKODA Superb III Kombi 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TSI Ambition DSG
Numer rejestracyjny	WD8962R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	295 784 km
Data 1. rej./rok prod.	11-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	07-08-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny ddostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dekor Brushed, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 DRAKON antracytowe z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazda dwa 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Immobilizer - Blokada przeciwuruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się ,, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB), Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażnika, Tylne oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła odblaskowe w przednich drzwiach, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet Selection

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	215/55 17 98W	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	215/55 17 98W	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO	215/55 17 94W	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO	215/55 17 94W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
2	Słupek przedni (A) R	ślady korozji	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Dach	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



ERGO HESTIA

ORYGINAŁ

NUMER POLISY / POLICY NUMBER 480016504076

Numer UG 0056/2024

Numer Underwritera/Underwriter No.: 000708

UBEZPIECZAJĄCY / POLICYHOLDER
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, NIP: 9570753221

UBEZPIECZONY / INSURED
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, REGON: 191888626

KORZYSTAJĄCY / VEHICLE USER
LEDVANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Franciszka Klimczaka 1/KL. E, 02-797 Warszawa, REGON: 010919770

UBEZPIECZONY POJAZD / VEHICLE INSURED

MARKA:	SKODA	DATA I REJESTRACJI:	11.08.2023	NR REJ.:	WD8962R
MODEL:	SUPERB	ROK PRODUKCJI:	2023	VIN:	TMBJM7NP1R7010659
TYP:				RODZAJ:	SAMOCHÓD OSOBOWY


POJEMNOŚĆ [cm³]: 1 984
ŁADOWNOŚĆ [kg]: 627
LICZBA MIEJSC: 5

Okres ubezpieczenia/Period of insurance: 11.08.2026 00:00 - 10.08.2027 24:00

UBEZPIECZONE RYZYKA / RISKS INSURED

ZAKRES UBEZPIECZENIA / SCOPE OF COVER	SUMA UBEZPIECZENIA / SUM INSURED	SKŁADKA / PREMIUM
NNW	10 000,00 zł	60,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów nr AB-NNWK-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
AC	79 291,00 zł	3 598,00 zł
Rodzaj sumy ubezpieczenia	netto	
Udział własny	0 PLN	
Franszyza integralna	0	
System likwidacji	serwisowy	
Konsumpcja sumy ubezpieczenia	nie ulega konsumpcji	
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
KR	79 291,00 zł	57,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
OC	35 898 000,00 zł	997,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		
AUTO SZYBY	5 000,00 zł	190,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych nr AB-SZ-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
HESTIA CAR ASSISTANCE - WARIANT KOMFORTOWY	20 000,00 zł	104,00 zł

Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki




Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Słupek przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1