Nr zlecenia: 168/12/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/12

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**3 H G R U 1 8 5 0 G M 4 1 8 3 5 9**
Marka:	**HONDA**	Nr rejestracyjny:	**WPR9886R**
Model pojazdu:	**HR-V 1.5 MR`15 E6**	Nr Info-Ekspert:	**015-01096**
Wersja:	**Elegance CVT**	Rok produkcji:	**2016**

Wskazanie drogomierza	129583 km
Data pierwszej rejestracji	2016/10/14
Data ważności badania technicznego	2027/11/24
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1790 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	29	System Auto Stop
2	Czujnik zmierzchu	30	System ECON
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	31	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	System multimedialny Honda Connect
5	Fotele Magic Seats	33	System ochrony przedzderzeniowej FCW
6	Głośniki 6 szt.	34	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW

7 Gniazdo 12V 2 szt.
8 Gniazdo 12V w bagażniku
9 Hamulec postojowy elektryczny
10 Immobilizer
11 Kierownica pokryta skórą
12 Klamki zewnętrzne chromowane
13 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
14 Kolumna kierownicy regulowana
15 Kurtyny powietrzne boczne
16 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
17 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
18 Ogranicznik prędkości inteligentny
19 Oświetlenie bagażnika
20 Podłokietnik siedzeń tylnych
21 Poduszka powietrzna kierowcy
22 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
23 Poduszki powietrzne boczne przednie
24 Półka bagażnika
25 Radioodtwarzacz CD + MP3
26 Schowek pod podłogą bagażnika
27 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
28 System aktywnego hamowania w ruchu miejskim CTBA
35 System rozpoznawania znaków drogowych TSR
36 System stabilizacji toru jazdy VSA
37 System sygnalizacji hamowania awaryjnego
38 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
39 System wspomagania nagłego hamowania
40 System zdalnego domykania szyb
41 System zdalnego składania lusterek zewnętrznych
42 Światła do jazdy dziennej
43 Światła drogowe automatyczne HSS
44 Światła mijania włączane automatycznie
45 Światła p/mgielne przednie
46 Tapicerka tekstylna
47 Tarcze kół aluminiowe 16"
48 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów SIL
49 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
50 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
51 Wyświetlacz wielofunkcyjny MID
52 Zamek centralny
53 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
54 Zestaw naprawczy opon
55 Złącze "AUX"
56 Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 System multimedialny Honda Connect+ (dopłata)
System nawigacji satelitarnej Garmin
System multimedialny Honda Connect

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/60	R16	95H	ENERGY SAVER TL	5,2
Przednie prawe:	MICHELIN 215/60	R16	95H	ENERGY SAVER TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 215/60	R16	95H	ENERGY SAVER TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 215/60	R16	95H	ENERGY SAVER TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Urealnienie wartości rynkowej	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

Oględziny przeprowadził: Sebastian Konopik
Do pojazdu załaczono dodatkowy komplet opon (4szt.). Bez wpływu na wartość pojazdu.

Pojazd zweryfikowano w bazie CEPiK. Brak uwag.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji		
8	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
10	Pokrywa tylna		Odkształcona		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	190-210	
5	Błotnik tylny	L	170-630	
6	Błotnik przedni	P	130-150	
7	Drzwi przednie	P	120-210	
8	Błotnik tylny	P	100-120	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	
10	Drzwi tylne	L	180-240	
11	Drzwi tylne	P	110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odkształcony, zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Widoczne zabrudzenia olejowe w górnej cześci silnika.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

HONDA

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Przegląd nadwozia i podwozia
po 1 roku eksploatacji
Data: 2017 -10- 20
km: 12817
Pieczęć
Honda Plaza
HONDA
ul. Malowniczy 29a
02-272 [illegible]
tel. [illegible]
Podpis Kierownika Serwisu
Autoryzowany Dealer

Zgłoszone usterki i uszkodzenia:	Naprawa gwarancyjna TAK	NIE
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐
A	☐	☐

Na szkicu zaznaczyć:
A odpryski od kamieni, B rysy na powierzchni lakierowanej,
C uszkodzenie powłoki lakierowanej (otarcia, zmatowienie),
D wgniecenie, E uszkodzenie mechaniczne,
F uszkodzenie uszczelki

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY *

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw, ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (Usługi płatne).

Naprawa usterek nr: .....
Nr faktury: ..... Data: ..... Podpis Kierownika Serwisu: ..... Pieczęć: .....

Naprawa usterek nr: .....
Nr faktury: ..... Data: ..... Podpis Kierownika Serwisu: ..... Pieczęć: .....

35

Fot. nr 105



EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

HONDA

Wykonano kod	AB28	Km 64000	Przekroczony termin —	Data 11.01.22
Symbol	Czynności serwisowe		Obsługa zakończona Tak	Nie
A	Wymiana filtra i oleju silnikowego		X	
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu		X	
2	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego		X	
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów			X
4	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych			X
5	Wymiana płynu chłodzącego			X
6	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)			X
7	Wymiana płynu hamulcowego			X
8	Wymiana wkładu filtra powietrza		X	
9	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)			X

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

Kierownik Serwisu

Pieczęć
Honda Plaza
HONDA
ul. Malowniczy 29a
02-272 [illegible]
tel. [illegible]
Autoryzowany Dealer

Symbol	Czynności serwisowe	Obsługa zakończona Tak	Nie
A	Wymiana filtra i oleju silnikowego		
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu		
2	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego		
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów		
4	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych		
5	Wymiana płynu chłodzącego		
6	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)		
7	Wymiana płynu hamulcowego		
8	Wymiana wkładu filtra powietrza		
9	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)		

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

Kierownik Serwisu

Pieczęć

25

Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu