Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220733/11/26-11401	Data raportu	02-11-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72128/26/08/03	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VNKKAAC360A014259**
Marka, model	TOYOTA Yaris 20-24
Typ, wersja	Yaris 1.5 Comfort CVT
Numer rejestracyjny	WD8372R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1496 ccm/92 kW
Stan licznika	100 914 km
Data 1. rej./rok prod.	14-04-2021/2021
Data nast. bad. techn.	14-04-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona w kolorze satynowego chromu, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Podsufitka jasna, Poduszki powietrzne centralne, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System utrzymania pasa ruchu (LTA), System wykrywania pieszych PD, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne, Światła tylne typu LED, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	7,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pękniecie/rozerwanie 1