EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-417/2026_DX2936H

Numer szkody / sprawy	SM-417/2026_DX2936H
Nr kalkulacji	9946

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141158

Numer rejestracyjny:	DX2936H
Numer nadwozia:	DWX03426008
Marka:	VOLKSWAGEN
Model:	T-Roc 17-21
Typ:	T-ROC 2.0 TSI 4Mot. R DSG
Data pierwszej rejestracji:	26.01.2022
Rok produkcji:	2022

WYCENA

Nr wyceny:	9828
Data wyceny:	29.10.2026
Wycena na dzień:	29.10.2026
Wersja bazy danych:	2026.10
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9946**
Data wyceny	**29.10.2026**
Wycena na dzień	**29.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-417/2026_DX2936H

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141158

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX2936H / DWX03426008
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.01.2022 / 57
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	38 848 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	65 100 / -26 252
Lakier	niebieski metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	VOLKSWAGEN
Model	T-Roc 17-21
Typ	T-ROC 2.0 TSI 4Mot. R DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.11.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	221 / 300
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
- Asystent podjazdu
- Asystent siły hamowania
- Car-Net: Security&Service Basic i Plus
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
- Dywaniki - wykładzina
- Dźwignia zmiany biegów w skórze
- eCall - automatyczne wzywanie pomocy
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
- Felgi aluminiowe 17 Kulmbach z ogumieniem 215/55 + śruby antykradzieżowe
- Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Fotele kierowcy i pasażera, sportowe
- Fotele przednie z manualną regulacją lędźwiową
- Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home
- Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
- Gniazdo 12V
- Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu
- Gniazdo USB
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Instalacja telefoniczna Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane
- Lampy w technologi LED ze światłami do jazdy dziennej
- Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- Oświetlenie wnętrza Ambiente
- Panel na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej w kolorze szarym Caribou
- Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość
- Podłokietnik przedni z gniazdem 12V
- Przedni podłokietnik
- Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, 8 calowy ekran dotykowy, USB-C, 6 głośników, BT
- Relingi dachowe - srebrne
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
- System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania
- System wykrywający pieszych
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Szyby termoizolujące
- Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu
- Tapicerka materiałowa Gem
- Tempomat z automat. regul. odległości -ACC do 210km/h i Front Assist
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wybór profilu jazdy
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie sportowe (progresywny układ kierowniczy)
- Zderzaki sportowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony - zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
• Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie	PLN
• Felgi aluminiowe 18 Grange Hill z ogumieniem 215/50 + śruby antykradzieżowe	PLN
• Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem - Active Info Display	PLN
• Lakier metalik	PLN
• Lusterka boczne składane elektrycznie, lusterko pasażera obniżane autom.,oświetlenie przestrze.drzwi	PLN
• System nawigacji Discover Media (8,0 cali) AppConnect, Sign Assist, 6 głośników, Mapa Europy	PLN

● Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane	PLN

SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	**Zakup**
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN

SUMA	**PLN**

OPONY	**Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/50R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/50R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/50R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/50R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
UWAGA: Pojazd z nowonadanymi cechami identyfikacyjnymi VIN.
Numer VIN pierwotny: WVGZZZA1ZNV072583. Brak możliwości weryfikacji danych w bazie CEPiK.
Rok produkcji określono na podstawie daty I rejestracji.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika,
- wg wskazań komputera pokładowego: "Sprawdź poziom płynu chłodzącego", "Wymiana oleju i przegląd teraz!".
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- pokrywa komory silnika [330 µm],
- błotnik przedni lewy [200 µm],
- błotnik przedni prawy [290 µm],
- drzwi przednie lewe [210 µm],
- drzwi przednie prawe [200 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej, ślady prowizorycznej zmiany barwy, brak wygłuszenia,
- błotnik przedni prawy - wgniecenie, zarysowany, brak nakładki plastikowej,
- drzwi przednie prawe - wgniecenie, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie, listwa dolna pęknięta, krata prawa pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- reflektor przedni prawy - pęknięcie.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:
- brak półki/rolety bagażnika.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*








UX 2936H






T-ROC




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
0:10
Wybierz metodę.
iPhone (Martyna) (2)
iPhone de Nazim
NAV
APP
CAR
MENU
AUTO


VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1845
2050 kg
3750 kg
1 - 1080 kg
2 - 1020 kg
Typ A1
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
02
DNFC 5091
4820812


Tabliczka znamionowa zastępcza
Marka VOLKSWAGEN
Typ/Model T-ROC
Nr nadwozia (podwozia lub ramy)
DWX034260008
Tabliczka wykonana przez DW/034/P


WVGZZZA1ZNV072583


0:10
12.5°C
Włącz światła.
38848 km
0 km/h
km/h
20
40
60
80
100
120
160
200
260
320
1/2


DX 2936H


DX 2936H


WVGZZZA1ZNV072583


SAINT-GOBAIN SEKURIT
E 9
43R-014894
E0B1194


MICHELIN
PILOT ALPIN


HCKJ
XCCX
3869



MICHELIN
215/50 R 18


3819
00CX
HCKJ


MICHELIN
PILOT ALPIN 5
215/50 R 18


MICHELIN
215/50 R 18








PL


R
DEXPERT
29 36H



DEXPERT
6H


EXPERT


EXPERT


























































MOTOEXPERT



MOTOEXPERT


T-ROC











PL
DX 2936H
















R
ECE RV
Valeo
13S
9000VF280PMQ
(LED)
2GA 941 036 P
90138913
VF2 MADE IN SPAIN
6242 18/01/21 01:37
01 XCER PL 17.5 E9 16554 CCC BL276LV17R




L
ECE R/V
Valeo
13S
8990VF29KROP
01 XCER PL 17,5 E9 16554 CCC BL276LV17L
(LED)
2GA 941 035 P
90138911
VF2 MADE IN SPAIN
4909 21/05/21 14:11








MODE










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Eco
0:11
11.5°C
NAV
APP
CAR
MENU



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Eco
0:11
11.5°C
RadioZET
NAV
APP
CAR
MENU
RadioZET
RMF FM
Rock na
28
29
TOK FM
Źródło
FM/DAB
Lista stacji
Lista pam.
Stacja
Ustawienia


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Radio
Telefon
Nawigacja
Asystenci
Media
App-Connect
Pojazd
Dźwięk


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Eco
0:11
11.5°C
Ukł.kontr.ciśn.w oponach
Po sprawdzeniu
i ustawieniu prawidłowego
ciśnienia w 4 oponach
naciśnij przycisk "SET".
SET
Wybór
Sport
Offroad
Ustawien.


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Eco
0:11
11.5°C
Status pojazdu
Komunikaty: 5
Wybór
Sport
Offroad
Ustawien.
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Komunikaty pojazdu
Włącz światła.
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
Książka pokładowa.
Wymiana oleju i przegląd teraz!
Rozpoznano utratę ciśnienia.
Wymień baterię w kluczyku.
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Klimatyzacja
Ustawienia
Sklep
Pomoc
Inf.prawne


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Kontroluj drogę!





















PILOT ALPIN5

