MOTOEXPERT

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-418/2026_EL8GP35

Numer szkody / sprawy	SM-418/2026_EL8GP35
Nr kalkulacji	9947

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119263

Numer rejestracyjny:	EL8GP35
Numer nadwozia:	VF7YD3MFC12G65013
Marka:	CITROEN
Model:	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 163KM 3,5t 16-19
Typ:	Jumper 35+ BlueHDi L4H3
Data pierwszej rejestracji:	13.03.2018
Rok produkcji:	2018

WYCENA

Nr wyceny:	9829
Data wyceny:	29.10.2026
Wycena na dzień:	29.10.2026
Wersja bazy danych:	2026.10
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9947**
Data wyceny	**29.10.2026**
Wycena na dzień	**29.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-418/2026_EL8GP35

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119263 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL8GP35 / VF7YD3MFC12G65013
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.03.2018 / 103
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	326 587 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	232 600 / 93 987
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	CITROEN
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 163KM 3,5t 16-19
Typ	Jumper 35+ BlueHDi L4H3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.04.2016 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 090 / 1 410
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + BAS + EBD
- Airbag kierowcy
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszklone
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszklone
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Immobilizer
- Instalacja radiowa
- Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Popielniczka + zapalniczka
- Schowki w przednich drzwiach
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Trzecie światło stop
- Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile
- Zabezpieczenie ścian przestrzeni ładunkowej
- Zamek centralny z pilotem
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Czujniki parkowania - tył (V)	PLN	
• Klimatyzacja manualna (V)	PLN	
• Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane (V)	PLN	
• Półka przednia podsufitowa (V)	PLN	
• Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy (V)	PLN	
• Światła do jazdy dziennej LED z kierunkowskazem (V)	PLN	
• Zawieszenie wzmocnione (V)	PLN	
SUMA	**PLN**	

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-25%)	PLN	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN	
SUMA	**PLN**	

OPONY			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 215/75R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3		
Zużycie [%]:	88		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 215/75R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3		
Zużycie [%]:	88		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 215/75R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3		
Zużycie [%]:	88		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 215/75R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	77		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
SUMA		**PLN**	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego - akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi tyłu nadwozia [120-450 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - zarysowany, listwa ochronna porysowana,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - zarysowane, korozja, listwa ochronna pęknięta,
- drzwi przednie prawe - wgniecenie,
- drzwi przesuwne prawe - listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, zarysowane, korozja, listwa ochronna pęknięta, oświetlenie konturowe pęknięte,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie, zarysowana, korozja, rama drzwi powgniatana, porysowana, brak obić drzwi,
- próg lewy - zarysowany, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie,
- lusterko lewe - zarysowanie,
- lusterko prawe - zarysowanie,
- reflektor przedni lewy - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- zderzak tylny - pęknięcie,
- szyba czołowa - pęknięcie,
- lampa zespolona tylna lewa - klosz pęknięty,
- lampa zespolona tylna prawa - klosz pęknięty.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:
- fotel kierowcy - tapicerka porwana,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych - tapicerka porwana.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.
Stwierdzone uszkodzenia / uwagi do stanu zabudowy:
obudowy wnęk kół tylnych - pogięte.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*






ben
citroën
EL 8GP35


citroën
JUMPER
EL 8GP35








R135
246


AUTOMOBILES J.C.H. ROUEN
3 2007746 0046
VF7YD3MFC 12665013
3500 KG
6500 KG
1- 2100 KG
2- 2400 KG
YD3MFC/LYLC1
2894
0.51



^VF7YD3MFC^
^12665013^


Pią 1 Sty
9°C 326587km
km/h
RPM X 1000
F
H


GLS
EL 8GP35


partner
ogistics
Ral
TARG.PL
CITROËN
JUMPER
EL 8GP35


12G65013






YES GLASS
LAMINATED
SAFETY GLASS
E1
43R-001853
20




















Leica
3.947 m
1.814 m
2.176 m
DISTO™ D2
ON
DIST









G.PL



DEXPERT








































PL














MOTOEXPERT















MOTOEXPERT

















your partner
in logistics


























MODE




EL 8GP35







