EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-427/2026_EL9HR39

Numer szkody / sprawy	SM-427/2026_EL9HR39
Nr kalkulacji	9978

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137465

Numer rejestracyjny:	EL9HR39
Numer nadwozia:	TMBJJ7NEXK0137352
Marka:	SKODA
Model:	Octavia III Kombi 17-20
Typ:	Octavia 2.0 TDI SCR Ambition
Data pierwszej rejestracji:	29.05.2019
Rok produkcji:	2019

WYCENA

Nr wyceny:	9860
Data wyceny:	12.11.2026
Wycena na dzień:	12.11.2026
Wersja bazy danych:	2026.11
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9978**
Data wyceny	**12.11.2026**
Wycena na dzień	**12.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-427/2026_EL9HR39

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137465 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL9HR39 / TMBJJ7NEXK0137352
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.05.2019 / 90
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	282 297 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	173 400 / 108 897
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	SKODA
Model	Octavia III Kombi 17-20
Typ	Octavia 2.0 TDI SCR Ambition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2019 - 30.11.2020
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.11)	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Immobilizer
- Kierownica skórzana 3 ramienna
- Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
- Kontrola niezamkniętych drzwi
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Skoda Auto Swing SD, USB
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka Aero szyby tylnej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
● Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (V)	PLN	
● Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe (V)	PLN	
● Lakier uni Biel Candy i Czerwień Corrida (V)	PLN	
● Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej (V)	PLN	
● Pakiet Amazing (V)	PLN	
□ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST		
□ Funkcja SmartLink+		
□ Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic		
□ Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności		
□ Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB		
□ Tempomat		
SUMA	**PLN**	

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN	
SUMA	**PLN**	

Oś 1, Opona 1 (lewa), AUSTONE, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), AUSTONE, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), AUSTONE, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), AUSTONE, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka check engine - aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- błotnik przedni lewy - wgniecenie, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - wgniecenie, zarysowany, korozja,
- próg lewy - zarysowany, korozja,
- próg prawy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:
- fotel kierowcy - wytarty.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*






in logistics
Raben











TMBJJ7NEXK0T37352


TMBJJ7NEXK0137352


ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0318
TMBJJ7NEXK0137352
1950kg
3550kg
1- 1000kg
2- 980kg
DFFA
0.5


1/min x 100
km/h
282297
698.9
0.0 / SET


EL 9HR39


your partner
in logistics
Rab
ŠKODA
OCTAVIA
PL EL 9HR39


AGC AUTOMOTIVE
E20 43R-00397
DOT-765 M342 AS1
LAMISAFE 20K
7816
1






205/45R16
DOT IAY RCWJPC 1921



DOT IAY RCWJPC 1921





































PL EL 9HR39




































INSTRUKCJA OBSŁUGI
Samochód i urządzenie Infotainment
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA


SD
ŠKODA MULTIMEDIA


Radio 24




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
9:30
5.0°C
Słowem
SETUP
APP
CAR
MENU
OFF
OFF
MENU
AUTO
A/C


OFF
OFF
MENU
AUTO
A/C
SYNC
OFF






SETUP
APP
CAR
MENU
Radio
Media
SmartLink
Obraz
Telefon
Samochód
Dźwięk
Klimatyzacja


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sygnalizacja przy parkowaniu
SETUP
APP
CAR
MENU
Kontroluj drogę!
OFF
OFF

