EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-382/2026_PO8WE90

Numer szkody / sprawy	SM-382/2026_PO8WE90
Nr kalkulacji	9844

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145285

Numer rejestracyjny:	PO8WE90
Numer nadwozia:	WBA51BL010WX53931
Marka:	BMW
Model:	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ:	520d xDrive mHEV aut
Data pierwszej rejestracji:	30.11.2021
Rok produkcji:	2021

WYCENA

Nr wyceny:	9726
Data wyceny:	25.09.2026
Wycena na dzień:	25.09.2026
Wersja bazy danych:	2026.09
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9844**
Data wyceny	**25.09.2026**
Wycena na dzień	**25.09.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-382/2026_PO8WE90

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145285 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	PO8WE90 / WBA51BL010WX53931
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.11.2021 / 58
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	139 297 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	132 400 / 6 897
Lakier	czarny uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ	520d xDrive mHEV aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.07.2020 - 30.06.2023
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi)
- BMW ID
- BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali)
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 618, z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera
- Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania szyb - chromowane
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Pasywana ochrona pieszych
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Real Time Traffic Information
- Reflektory LED z tyłu
- Reflektory przednie diodowe (LED)
- Servotronic
- System alarmowy
- System bezkluczykowy Start/Stop
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka materiałowa Junction
- Technologia Active Air Stream
- Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyt na napoje
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC
- Usługi Concierge
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zestaw 6 głośników stereo
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

		Zakup
• Asystent parkowania z kamerą cofania (V)	PLN	
□ Kamera cofania		
• Asystent świateł drogowych (V)	PLN	
• Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 844, z ogumieniem 245/45 (V)	PLN	
• Fotele przednie ogrzewane (V)	PLN	
• Fotele przednie sportowe (V)	PLN	
• Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk (V)	PLN	
• Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V)	PLN	
• Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G)	PLN	
• Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana (V)	PLN	

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ			Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)		PLN	
SUMA		**PLN**	

OPONY			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), GRIPMAX, 245/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 1, Opona 2 (prawa), GRIPMAX, 245/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 2, Opona 1 (lewa), GRIPMAX, 245/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
Oś 2, Opona 2 (prawa), GRIPMAX, 245/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		**PLN**	
SUMA		**PLN**	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Wg wskazań komputera pokładowego: "Ograniczone działanie wspomagania parkowania". Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - zarysowane,
- drzwi tylne prawe - zarysowane,
- błotnik tylny prawy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie, nakładka prawa pęknięta,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


CAR ARENA
CAR ARENA
CAR ARENA


CAR ARENA


PO 8WE90


PO 8WE90








0 km/h
0 km/h
55 km
13:49
Tarnowo Podgórne
COMFORT
P
+16.0 °C
Całość 139297 km
Wartości od:
Wybr. moment
16744.5 km
48.0 km/h
1/min x1000
COLD


BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA51BL010WX53931
2405 kg
4400 kg
1- 1150 kg
2- 1330 kg


WBA51BL010WX53931










Check Control
Przy okazji sprawdź ciśnienie opon
Zamknij powiadomienie
Można jechać dalej. Więcej informacji – patrz instrukcja obsługi.
Instrukcja obsługi
Menu Ciśnienie opon


Status pojazdu
13:50
Niskie ciśnienie opon
LOW
Kontrola ciśnienia opon
Poziom oleju silnikowego
Powiadomienia Check Control
Wymogi serwisowania
AdBlue


Check Control
13:50
Otwarte drzwi.
Rezerwa paliwa.
Ograniczone działanie wspomagania parkow.
Przy okazji sprawdź ciśnienie opon.


Historia serwisowa
13:50
OK Przegląd:
Dnia 19.08.2023, przy 46221 km
Serwis: BMW 06030
OK Przegląd:
Dnia 12.09.2022, przy 25620 km
Serwis: BMW 28965
OK Przegląd:
Dnia 22.11.2021, przy 7 km
Serwis: BMW 06030
OK Przegląd przedsprzedażny
Przegląd wykonany


P
R
N
D
M/S
AUTO H






Verbandtasche
First Aid Kit
Trousse de premiers secours
Botiquín
急救包
救急バッグ












CAR
ARENA


























BMW




CAR ARENA





















