MOTOEXPERT

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-425/2026_PY28502

Numer szkody / sprawy	SM-425/2026_PY28502
Nr kalkulacji	9968

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139961

Numer rejestracyjny:	PY28502
Numer nadwozia:	TMBJH7NP1L7030227
Marka:	SKODA
Model:	Superb III Kombi 19-24
Typ:	Superb 2.0 TDI SCR Style DSG
Data pierwszej rejestracji:	25.11.2019
Rok produkcji:	2019

WYCENA

Nr wyceny:	9850
Data wyceny:	05.11.2026
Wycena na dzień:	05.11.2026
Wersja bazy danych:	2026.11
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9968**
Data wyceny	**05.11.2026**
Wycena na dzień	**05.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-425/2026_PY28502

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139961 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY28502 / TMBJH7NP1L7030227
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.11.2019 / 84
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	310 935 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	186 600 / 124 335
Lakier	czarny metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	SKODA
Model	Superb III Kombi 19-24
Typ	Superb 2.0 TDI SCR Style DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2019 - 31.07.2024
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.11)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny ddostęp)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dekor Dark Brushed
- Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z tylnej kanapy
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja SmartLink+
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Grill przedni w kolorze chromu
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki wewnętrzne podświetlane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy przednie LED Top Matrix
- Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
- Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
- Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
- Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwoślepieniowe, oś. LED.
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z pamięcią ustawień
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Podłokietnik Jumbo Box
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Pokrowiec na narty
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
- Siatki (dwie) na bokach oparć foteli przednich
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- Spryskiwacze lamp przednich
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone

- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
- Wycieraczka szyby tylnej AERO
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych (V)	PLN	
• Felgi aluminiowe 17 TRITON z ogumieniem (V) (G)	PLN	
• Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command (V)	PLN	
• Lakier metalizowany Czerń Magic (V)	PLN	
• Roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą (V)	PLN	
• Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową (V)	PLN	
• VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników (V)	PLN	
SUMA	**PLN**	

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	
SUMA	**PLN**	

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- wg wskazań komputera pokładowego: "wymiana oleju i przegląd teraz!".

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej,
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Stwierdzono n/w. uwagi:
- układ kierowniczy - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - zarysowane,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - punktowe odpryski,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- lusterko lewe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


CAR ARENA
CAR ARENA
CAR ARENA
PY 28502


CAR ARENA
PY 28502


PY 28502


PY 28502






AIRBAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
04.11.2026




AN
10.0°C
130
90
50
Ø -.- l/100km
Od uruchomienia
0 kW
P
0
km/h
0
10
20
30
40
45
50
55
60
Uwaga: silnik pracuje.
310935 km
1/1
1/2
R


ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0317
TMBJH7NP1L7030227
2196 kg
4196 kg
1120 kg
1100 kg
DSRB
0,5


TMBJH7NP1L7030227


MARKA
Skoda
MODEL
Superb
NR REJ
PY285UZ
UWAGI
SCM






10.0°C
P
0
km/h
Wymiana oleju
i przegląd teraz!
310935 km
1/1
1/2
R


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sygnalizacja przy parkowaniu
Kontroluj drogę


P
R
N
D/S


P
0


Air Care
AUTO
A/C
DSG

















BETRIEBSANLEITUNG


Werkungsliste
















CAR
ARENA






ŠKODA
PY 28502
PL
POWIAT ZŁOTOWSKI - MOJA MAŁA OJCZYZNA
SUPERB


KODA
PY 28502
PL
POWIAT ZŁOTOWSKI - MOJA MAŁA OJCZYZNA












PY 285