MOTOEXPERT

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-421/2026_WH9375C

Numer szkody / sprawy	SM-421/2026_WH9375C
Nr kalkulacji	9950

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0110853

Numer rejestracyjny:	WH9375C
Numer nadwozia:	WAUZZZ4M4HD001121
Marka:	AUDI
Model:	Q7 15-19
Typ:	Q7 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Data pierwszej rejestracji:	19.07.2016
Rok produkcji:	2016

WYCENA

Nr wyceny:	9832
Data wyceny:	30.10.2026
Wycena na dzień:	30.10.2026
Wersja bazy danych:	2026.10
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9950**
Data wyceny	**30.10.2026**
Wycena na dzień	**30.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-421/2026_WH9375C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0110853 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WH9375C / WAUZZZ4M4HD001121
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.07.2016 / 123
Rok produkcji	2016
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	207 279 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	204 000 / 3 279
Lakier	niebieski metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	AUDI
Model	Q7 15-19
Typ	Q7 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.04.2015 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm)	2967
Moc kW / KM	200 / 272
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	V / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Alarm
- Asystent świateł drogowych
- Audi connect
- Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad)
- Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
- Audi parking system - czujniki parkowania - tył
- Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowa skutków kolizji
- Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość koliz
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych
- Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu
- Dywaniki podłogowe - przód i tył
- Elektromechaniczny hamulec ręczny
- Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
- ESC
- Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 255/60
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów
- Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS)
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne
- Listwy progowe, aluminiowe
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową
- Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami
- Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi, bagażnika)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Popielniczka + zapalniczka
- Przycisk Start/Stop
- Relingi dachowe - aluminium anodowane
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Siatki w oparciach foteli przednich
- Spryskiwacze lamp przednich
- System nagłośnienia Audi Sound System
- System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus
- System Start/Stop z systemem rekuperacji
- Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył
- Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
- Śruby antykradzieżowe do kół
- Tapicerka tkaninowa Initial
- Tempomat
- Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35)
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód z deaktywacją poduszki powietrznej
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze antracytowym
- Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
3-ci rząd siedzeń: 2 dodatkowe fotele dzielone i składane elektrycznie, podłokietnik, isofix (V)	PLN
Audi Extensive - program serwisowy 5 lat/150 000 km (V)	PLN
Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy (V)	PLN
Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) Star-design, częściowo polerowane z ogumieniem 285/45 (V)	PLN
Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji (V)	PLN
□ Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji	
□ Fotele z przodu z funkcją wentylacji	
□ Zagłówki dla przednich foteli, komfortowe	
Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany przełożeń (V)	PLN

● Lakier metalik (V)	PLN
● Pakiet promocyjny Comfort (V)	PLN
□ Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI	
□ Fotele przednie regulowane elektrycznie	
□ Fotele przednie sportowe	
□ Kamera ułatwiająca parkowanie	
□ Kluczyk komfortowy	
□ Ogrzewane fotele - przód	
□ Tapicerka Alcantara/skóra	
● S line selection (V)	PLN
□ Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) Star design z ogumieniem 255/55	
□ Pakiet stylistyczny S line Exterieur	
● System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników) (V)	PLN
● Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane (V)	PLN
● Tapicerka skórzana Valcona (V)	PLN
● Wykładzina bagażnika - składana (V)	PLN
● Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension (V)	PLN
● Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set (V) (G)	PLN
SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	**Zakup**
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN
SUMA	**PLN**

OPONY		**Zakup**
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 285/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 285/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 285/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 285/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
SUMA		**PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Kontrolka systemu AirBag aktywna stale podczas pracy silnika. Wg wskazań komputera pokładowego: "System bezpieczeństwa: awaria!".

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Stwierdzono n/w. uwagi:
- kontrolka układu hamulcowego aktywna stale podczas pracy silnika,
- wg wskazań komputera pokładowego: "okładzina hamulca: graniczne zużycie".
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi tyłu nadwozia [160-200 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - zarysowany, listwa zarysowana,
- drzwi przednie lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa zarysowana,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa zarysowana,
- drzwi tylne lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tyłu nadwozia - przycisk otwierania niesprawny.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie, punktowe odpryski, powłoka lakierowa pęknięta miejscowo, brak zaślepki, atrapa pęknięta,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko prawe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


SCANIA
WH 9375C


WH 9375C


WH 9375C


WH 9375C








330 km
RadioZET
Pamięć tymczasowa
⌀ --,- l/100km
0:03 h
⌀ 1 km/h
0,0 km
Wyzeruj z OK
207279km
8035,5km
11:04
+9,5°C
COMFORT
0
km/h


AUDI AG
WAUZZZ4M4HD001121
2940 kg
6440 kg
3420 kg
1695 kg
Audi
04
CRTC5962
2236171
0,50


WAUZZZ4M4HD001121


PL
WH 9375C


PL
WH 9375C


98


Onboard
Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi
Książka przeglądów serwisowych Audi
Instrukcja obsługi












OFF
ON
CAN
RES
SET
SPEED
+
-


E67
Raszyn
S79
Dawidy
S2
1,0 km
100 m
11:04
FM RadioZET


Prosze sprawdzić drogę!


o: FM
Radio
ZET
11:08


drive select
A OFF
OFF
18.0
AUTO
MAX
A/C MAX
OFF
20.0
A/C


MENU
BACK
NAV/MAP
RADIO
TEL
MEDIA
D/S




1
2
AUX








12V














PL
375C




BOSE


BOSE










20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30












15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30




23 24 25 26 27 28 29
23 24 25 26 27 28 29








PIRELLI




XN PN R224















18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


PL
WH 9375C






quat





















30
29
28
27
26
25
30
29
28
27
26






330 km
RadioZET
Ø --,- l/100km
0 10 20
Okładzina hamulca: graniczne zużycie. Dalsza jazda możliwa. Udaj się do serwisu
P
COMFORT
1/min x 1000
11:04
+9,5°C


330 km
RadioZET
Ø --,- l/100km
0 10 20
System bezpieczeństwa: awaria! Patrz instrukcja obsługi
P
COMFORT
1/min x 1000
11:04
+9,5°C


330 km
RadioZET
Ø --,- l/100km
0 10 20
Przekroczony przegląd!
P
COMFORT
1/min x 1000
11:04
+9,5°C