EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-407/2026_ WW659TK

Numer szkody / sprawy	SM-407/2026_WW659TK
Nr kalkulacji	9912

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0108558

Numer rejestracyjny:	WW659TK
Numer nadwozia:	WF0FXXWPCFKC69094
Marka:	FORD
Model:	Mondeo Kombi 14-19
Typ:	Mondeo 2.0 TDCi Titanium PowerShift
Data pierwszej rejestracji:	13.02.2019
Rok produkcji:	2019

WYCENA

Nr wyceny:	9794
Data wyceny:	16.10.2026
Wycena na dzień:	16.10.2026
Wersja bazy danych:	2026.10
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9912**
Data wyceny	**16.10.2026**
Wycena na dzień	**16.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-407/2026_WW659TK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0108558 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW659TK / WF0FXXWPCFKC69094
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.02.2019 / 92
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	207 361 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	196 200 / 11 161
Lakier	szary metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FORD
Model	Mondeo Kombi 14-19
Typ	Mondeo 2.0 TDCi Titanium PowerShift
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2014 - 31.10.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	132 / 180
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
- Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
- HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
- Immobilizer
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
- Lakier Uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
- Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu
- Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podgrzewane przednie fotele
- Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki
- Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
- Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej
- Przycisk rozrusznika Ford Power
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System Auto-Start-Stop
- System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
- System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośnienie Premium, Ford SYNC 3
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
- System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
- Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowanie świateł przeciwmgielnych
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami)
- Tempomat z Intelligent Speed Limiter
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala)
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
• Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie (V)	PLN
• Kierownica podgrzewana (V)	PLN
• Koło zapasowe - pełnowymiarowe (V)	PLN

• Lakier metalik Magnetic Grey (V)	PLN
• Reflektory w technologii Ford Dynamic LED (V)	PLN
• Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (V)	PLN
SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	**Zakup**
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN
SUMA	**PLN**

OPONY		**Zakup**
Oś 1, Opona 1 (lewa), KLEBER, 235/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/60R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 235/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 235/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
SUMA		**PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi tylne lewe [200-310 µm],
- drzwi tylne prawe [120-170 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - wgniecenie punktowe, zarysowana,
- błotnik przedni lewy - zarysowany,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - rama drzwi wgnieciona punktowo, zarysowana,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowana,
- dach - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - listwa dolna wyłamana z zamocowań,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko prawe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


WW 659TK


WL 48447


WW 659TK
MONDEO


WW 659TK







Ford
SONY


Ford
SONY


Czujniki opon
nie rozpoznane
OK
Prędkość
0
km/h
10°C
207361 km
S
PRNDS
RPM
x1000
60
120
0 km 0
50


WF0FXXWPCFKC69094


Mondeo
2.0 TDCi 180PS
Euro 6.2
FWD
FORD
e13*2001/116*0249
WF0FXXWPCFKC69094
1
3
1
31
BH
N D
E
2330 kg
4330 kg
1225 kg
1155 kg
BA7
0.50
EA1CBCAAABXX


PL
WW 659TK


MONDEO
WW 659TK






SONY


Sprawdź otoczenie pod kątem bezpieczeństwa
SONY
SOUND




























Dynaxer HP4
225
50














* TIRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE.
* EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROPER MOUNTI
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.
NING:
URY
FROM:


0016 45 / 2012
DOT H365 JF1R 0119


MONDEO




WW 659TK
MONDEO


PL
WW 6
















cm


cm








Mondeo
2.0 TDCi 163PS
Euro 6.2
FWD




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

















Ford


cm






Przetarg


cm






Ford Dynamic LED





