Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/94245/26/10/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawcy:
Grzegorz Janulewicz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Legnica
Kacper Lesiak (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0105682
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 14-17
Typ/wersja	308 SW 1.6 HDi Access
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1180
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1850
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	92/68
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	KR3C938
VIN	VF3LC9HPAES113470
Data 1. rejestracji	25-11-2014
Data nast. bad. techn.	01-04-2027
Rok produkcji	2014
Stan licznika [km]	265 283 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK
Data oględzin	2026-10-08

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	195/65 15 91T	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	195/65 15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	195/65 15 91T	6,0 mm

lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	195/65 15 91T	6,0 mm

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFU - system wspomagania hamowania
3. ASR - system kontroli trakcji
4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania
6. Czujnik ciśnienia w oponach
7. ESP - system stabilizacji toru jazdy
8. Felgi stalowe 15 z ogumieniem
9. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
10. Gniazdo 12V
11. Immobilizer
12. Kierownica 3-ramienna
13. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
14. Klimatyzacja
15. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
16. Komputer pokładowy
17. Koło zapasowe dojazdowe
18. Lakier uni
19. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu
20. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
21. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
22. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe
23. REF - system rozdziału sił hamowania
24. Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany
25. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył
26. Szyba przednia akustyczna
27. Szyby barwione
28. Tapicerka materiałowa
29. Tempomat z organicznikiem prędkości
30. Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3
31. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
32. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej
33. WIP Sound: Radio CD/MP3 (6 głośników) z gniazdem AUX i USB, sterowane z kierownicy, wyświetlacz A+
34. Wspomaganie układu kierowniczego
35. Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby
36. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
37. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
38. Zamek centralny z pilotem
39. Światła LED do jazdy dziennej

Wyposażenie dealerskie

1. Lakier metalik ..... -
2. Pakiet Kierowcy ..... -
   Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
   WIP Bluetooth (USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, f.Streaming Audio wyśw. monochromatyczny C-)

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone braki, uszkodzenia, usterki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 08-10-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Grzegorz Janulewicz (WSP)
Kacper Lesiak (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Rama / Korpus / Osprzęt

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Kabina / Przedział operatora

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Nadwozie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Błotnik metal TP	korozja	Tył strona prawa
Błotnik metal TL	odkształcenie	Tył strona lewa
Drzwi P L	korozja,zarysowanie	Bok lewy
Drzwi T P	destrukcja lakieru (np. ptasie odchody)	Bok prawy
Drzwi T L	odpryski lakieru	Bok lewy
Pokrywa	odpryski lakieru	Przód
Pokrywa	zarysowanie	Tył
Próg L	zarysowanie	Bok lewy
Szyba barwiona PRZ	odprysk szkła	Przód
Zderzak lakier. PRZ	zarysowanie	Przód
Zderzak lakier. TYŁ	zarysowanie	Tył
Dach stały	korozja	Środek
Lusterko zewnętrzne n/lakier. elektr. P	zarysowanie	Bok prawy

Kabina

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Gałka dźwigni zmiany biegów tworzywo	pęknięcie	Przód (w)

Wnętrze kabiny

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Przedział ładunkowy

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Rama/Podwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono jeden kluczyk/i do pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.
Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył




Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 14.
Dowód Rej. Str. 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Książka serwisowa – dane



Fot. 16.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Instrukcje



Fot. 18.
Zestaw wskaźników

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 20.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 22.
Konsola środkowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tunel środkowy



Fot. 24.
Kierownica (na wprost)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica z lewej strony



Fot. 26.
Kluczyki

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Błotnik metal TP - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 28.
Błotnik metal TP - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Błotnik metal TP - korozja 1



Fot. 30.
Błotnik metal TP - korozja 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Błotnik metal TL - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32.
Błotnik metal TL - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Błotnik metal TL - odkształcenie 1



Fot. 34.
Błotnik metal TL - odkształcenie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Błotnik metal TL() - odkształcenie 3




Fot. 36.
Dach stały - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Dach stały - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38.
Dach stały - korozja 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40.
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Pokrywa - odpryski lakieru 1



Fot. 42.
Szyba barwiona PRZ - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Szyba barwiona PRZ - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44.
Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła 2



Fot. 46.
Szyba barwiona PRZ() - odprysk szkła 3

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak lakier. PRZ - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48.
Zderzak lakier. PRZ - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak lakier. PRZ - zarysowanie 1




Fot. 50.
Zderzak lakier. PRZ - zarysowanie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi T P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52.
Drzwi T P - destrukcja lakieru (np. ptasie odchody) 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Lusterko zewnętrzne n/lakier. elektr. P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54.
Lusterko zewnętrzne n/lakier. elektr. P - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Lusterko zewnętrzne n/lakier. elektr. P - zarysowanie 1



Fot. 56.
Drzwi P L - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Drzwi P L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58.
Drzwi P L - korozja 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Drzwi P L - korozja 2




Fot. 60.
Drzwi P L - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Drzwi P L - zarysowanie 2




Fot. 62.
Drzwi P L() - zarysowanie 3

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63.
Drzwi T L - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 64.
Drzwi T L - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Drzwi T L - odpryski lakieru 1



Fot. 66.
Drzwi T L - odpryski lakieru 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.
Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Próg L - zarysowanie 1




Fot. 70.
Próg L - zarysowanie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 72.
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Pokrywa - zarysowanie 1



Fot. 74.
Pokrywa - zarysowanie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Zderzak lakier. TYŁ - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.
Zderzak lakier. TYŁ - zdjęcie poglądowe 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 1



Fot. 78.
Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Gałka dźwigni zmiany biegów tworzywo - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80.
Gałka dźwigni zmiany biegów tworzywo - pęknięcie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl