Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14403/10/26-15201	Data raportu	29-10-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	28-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/99153/26/10/22	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**ZFA25000002X49307**
Marka, model	FIAT Ducato 33 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 33 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	WJ1046M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	73 740 km
Data 1. rej./rok prod.	24-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-07-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 109S	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 109S	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 109S	8,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN 11	215/70 15 109S	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	zarysowanie	WY	0.9
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansujace szyby przedniej		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
7	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	pęknięcie	WY	0.4
8	Podłokietnik środkowy cz.boczna L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
9	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie, wgniecenie	NA	3
10	Rama drzwi,przód L	zarysowanie	NA	
11	Poszycie słupka środkowego R	wgniecenie	NA	2
12	Ściana boczna L	wgniecenie	NA	2
13	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa


SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
2023
1295 kg
18,62 kN
C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA
C.1.2 191888626
C.1.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
O/WARSZAWA
C.2.2 191888626
C.2.3 01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
F.1 3300 kg F.2 3300 kg F.3 5000 kg
G 2005 kg J N1
K e3*2007/46*0044*46
L 2 O.1 2500 kg O.2 750 kg
P.1 2179,00 cm³ P.2 103,00 kW
P.3 D Q ---
S.1 3 S.2 ---
SERIA DR/ BAT 2805404
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA TARGÓWEK
UL. KONDRATOWICZA 28
00-983 WARSZAWA
A WJ 1046M
D.1 FIAT
D.2 250
-BBFFC
-MS
D.3 DUCATO
E ZFA25000002X49307
B 24.07.2023 I 26.07.2023 H ---
SERIA DR/ BAT 2805404
DRPOL1465118BAT2805404191888626<<<<<<6
ZFA25000002X49307<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
WJ1046M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg L - Inne 1



Fot. 52
Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1