

Firma  
Cluno GmbH  
Weihenstephaner Str. 12  
81673 München

Waldkraiburg, 13.07.2023

## Gutachten

**23A0071603**

Bei Rückfragen bitte angeben!

### ***Haftpflichtschaden***

Amtliches Kennzeichen : M-CL 4436  
Anspruchsteller : Firma Cluno GmbH  
Dingolfinger Str. 15, 81573 München  
Fahrzeughalter : Firma Cluno GmbH  
Dingolfinger Str. 15, 81573 München  
Auftrag vom / durch : 01.06.2023 / Cluno GmbH  
Besichtigungsdatum / -ort : 10.07.2023 / 53604 Bad Honnef  
Besichtigt durch : Andre Ahrtz  
Unfall / Ereignis vom :  
Reparaturfirma : Autohaus Arnold GmbH  
Lohenstraße 7, 82166 Gräfelfing

### **Zusammenfassung des Gutachtens**

|   |             |
|---|-------------|
| Reparaturkosten ohne MwSt.                | 2.285,01 €  |
| Mehrwertsteuer 19%                        | 434,15 €    |
| Reparaturkosten mit MwSt.                 | 2.719,16 €  |
| Wertminderung                             | 350,00 €    |
| Wiederbeschaffungswert netto              | 12.289,92 € |
| Wiederbeschaffungswert Regelbesteuer 19 % | 14.625,00 € |
| Reparaturdauer in Arbeitstagen            | 3           |
| Nutzungsausfall-Gruppe                    | B           |
| Nutzungsausfall pro Tag                   | 29,00 €     |
| Vorsteuerabzugsberechtigt                 | Ja          |

Verkehrssicherheit

fahrbereit und verkehrssicher

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

|                                    |                                       |          |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Amtliches Kennzeichen:             | M-CL 4436                             |          |                      |
| Fahrzeugart:                       | PKW                                   |          |                      |
| Aufbau:                            | Lim. Schrägheck                       |          |                      |
| Fabrikat:                          | Ford                                  |          |                      |
| Typ/Untertyp:                      | Fiesta (CE1)(2017->) / Cool & Connect |          |                      |
| KBA-Nummer:                        | 8566/BTP                              |          |                      |
| Fzg. Ident.-Nummer:                | WF0JXXGAHJLL44486                     |          |                      |
| Erstzulassung:                     | 12.10.2020                            |          |                      |
| Nächste HU:                        | 11.2023                               |          |                      |
| Motorart/Bauform/Zylinder:         | Benzin / Reihenmotor / 3              |          |                      |
| Getriebe:                          | manual                                |          |                      |
| Schadstoffklasse:                  | Euro 6d                               |          |                      |
| Leistung in kw:                    | 55                                    |          |                      |
| Hubraum in ccm:                    | 1084                                  |          |                      |
| Anzahl der Türen:                  | 5                                     |          |                      |
| Maße über Alles (L/B/H) in mm:     | 4040 x 1735 x 1476                    |          |                      |
| Radstand:                          | 2493                                  |          |                      |
| Anzahl Achsen/angetriebene Achsen: | 2 / 1                                 |          |                      |
| Anzahl der Plätze:                 | 5                                     |          |                      |
| Laufleistung in KM abgelesen:      | 28097                                 |          |                      |
| Leermasse in kg:                   | 1164 kg - 1164 kg                     |          |                      |
| Gesamtmasse in kg:                 | 1520 kg                               |          |                      |
| Fahrzeuggestaltung:                |                                       |          |                      |
| v.l.                               | 6 mm 195/60 R 15 88V                  | Goodyear | Ganzjahresreifen gut |
| v.r.                               | 7 mm 195/60 R 15 88V                  | Goodyear | Ganzjahresreifen gut |
| h.r.                               | 6 mm 195/60 R 15 88V                  | Goodyear | Ganzjahresreifen gut |
| h.l.                               | 6 mm 195/60 R 15 88V                  | Goodyear | Ganzjahresreifen gut |
| Farbe                              | Frost-Weiß                            |          |                      |
| Allgemeinzustand:                  | gut                                   |          |                      |
| Karosseriezustand:                 | gut                                   |          |                      |
| Besichtigungszustand:              | nicht gereinigt                       |          |                      |
| Anstossbereich:                    | Front                                 |          |                      |
| Ausstattung:                       | siehe Kalkulation / Bewertung         |          |                      |
| Vorschäden - repariert:            | Keine                                 |          |                      |
| Vorschäden - unrepariert:          | Keine                                 |          |                      |

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

**Auftrag**

Gemäß dem Auftrag soll das beschädigte Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt werden.

Der Auftrag wurde am 01.06.2023 08:00, durch Firma Cluno GmbH erteilt.

**Fahrzeugdaten-Unterlagen:**

Die technischen Daten wurden dem Fahrzeugschein / der Zulassungsbescheinigung I bzw. II entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN):**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Fahrzeugzustand:**

Der allgemeine Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung war gut und im Außenbereich nicht gereinigt .

**Verkehrssicherheit:**

Die durch das Schadenereignis verursachten Beschädigungen haben den Fahrzeugzustand beeinträchtigt.  
Das Fahrzeug war bei der Besichtigung fahrbereit und verkehrssicher

**Besichtigungszustand:**

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung unzerlegt / teilzerlegt / zerlegt / lackiert / instandgesetzt / teilweise instandgesetzt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschaden ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hebebühne bzw. Wagenheber, Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens konnte diesen Umständen entsprechend nicht vorgenommen werden.

**Vorschäden:**

Bei der Besichtigung wurden folgende Feststellungen zu Vorschäden gemacht:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder nicht reparierte noch reparierte Vorschäden gemacht werden.

Reparierte Vorschäden:

Keine

Unreparierte Vorschäden:

Keine

**Angaben zum Schadenhergang:**

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt geworden, wir verweisen hierzu auf die Schadenunterlagen.

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

**Schadenbeschreibung / Anstoßbereich:**

Schadenbeschreibung:

Der Stoßfänger vorne

Das Kennzeichen

Der Kühlergrill

Die äußerlich am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch ein unmittelbar von außen her, mit plötzlicher mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis verursacht.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Reparaturkalkulation.

**Schadenbeschreibung / Anmerkung:**

Der Vorderwagen wurde eingedrückt / verschoben.

Hierzu wird auch auf die beigelegten Lichtbilder und die Reparaturkostenkalkulation verwiesen.

**Reparaturhinweise:**

Eine Abdichtung sowie Lackierung ist an den instandgesetzten und erneuerten Karosserieteilen vorzunehmen.

**Angaben zu den Reparaturkosten:**

Die Reparaturkostenkalkulation erfolgte mit Hilfe des Systems DAT.

Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde. Zur Kalkulation wurden nur die mindestens erforderlichen Schadenrelevanten Untertypen- und Ausstattungsvarianten herangezogen und sind nicht für den Wiederbeschaffungswert maßgeblich.

Die in der Reparaturkalkulation ermittelten Instandsetzungskosten geben nur die für den Sachverständigen erkennbaren Mindestkosten für die Reparatur an.

In der Kalkulation nicht vorhandene Schadenpositionen können nicht für eine Restwertminderung herangezogen werden.

Bei der Reparaturkalkulation wurden die Stundenverrechnungssätze, der im Gutachten aufgeführten Reparaturfirma zu Grunde gelegt.

Firma Autohaus Arnold GmbH

Lohenstraße 7

De 82166 Gräfelfing

Sollten in dieser Kalkulation durch den Sachverständigen Verbringungskosten, beziehungsweise UPE-Aufschläge angesetzt werden, so werden diese üblicherweise von den regional ansässigen Markenwerkstätten erhoben.

Werden nach Demontage der Anbauteile im Anstoßbereich weitere Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfanges bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen durch den Reparateur gebeten.

Nach Möglichkeit sollte der Reparateur vorab aussagekräftige Lichtbilder von den zusätzlich beschädigten Bauteilen per E-Mail bereitstellen.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturenerweiterung und der damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen bei Bedarf umgehend durchgeführt.

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

**Abzüge / Wertverbesserung:**

Durch die Reparatur des aktuellen Schadens entsteht keine Wertverbesserung des Fahrzeuges.

**Werterhöhende Reparaturen:**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Reparaturkalkulation:**

Gemäß beiliegender Reparaturkalkulation belaufen sich die voraussichtlichen Reparaturkosten ohne Abzüge für NFA / Wertverbesserung auf:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Reparaturkosten ohne MwSt. | 2.285,01 € |
| Mehrwertsteuer 19 %        | 434,15 €   |
| Reparaturkosten mit MwSt.  | 2.719,16 € |

Anfallende Abzüge für NFA / Wertverbesserung werden in der Gutachtenzusammenfassung auf Seite 1 ausgewiesen.

**Reparaturwürdigkeit:**

Der Vergleich zwischen Reparaturkosten und Wiederbeschaffungskosten ermöglicht aus wirtschaftlich / technischer Sicht die Durchführung der Reparatur.

**Wiederbeschaffungswert**

Der Wiederbeschaffungswert wurde zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ermittelt.

Der Restwert wurde nicht angegeben, da das Fahrzeug reparaturwürdig ist und die Schadenhöhe weit unter dem Wiederbeschaffungswert liegt.

**Merkantile Wertminderung:**

Der begutachtete Schadenumfang ist auch nach fachgerechter Instandsetzung bei einer ggf. späteren Fahrzeugveräußerung laut geltender Rechtsprechung (BGH) offenbarungspflichtig. Als Ausgleich hier zu erwartender Nachteile wurde unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Fahrzeugtyp, Laufleistung, Marktlage, Schadenumfang, sowie anhand anerkannter Methoden eine merkantile Wertminderung ermittelt und vom Sachverständigen am Markt abgestimmt.

|  |          |
|--|----------|
| Die eingetretene Wertminderung (netto) beträgt | 350,00 € |
|--|----------|

Anmerkung zur Wertminderung:

Der Geschädigte ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Wertminderung wurde daher auf der Grundlage des Nettoneupreises und der Netto-Reparaturkosten ermittelt.

**Reparaturdauer und Zeit:**

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird von einer zügigen Instandsetzung des Fahrzeuges ausgegangen. Stand- und Wartezeiten wegen nicht vorhandener Ersatzteile oder fehlender Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt. Die Reparaturdauer beinhaltet keine Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.

Die Reparaturdauer beträgt ca. 3 Arbeitstage

**Nutzungsentschädigung:**

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung pro schadenbedingtem Ausfalltag entspricht der Tabelle Sanden / Danner / Küppersbusch

Nutzungsentschädigung je Ausfalltag. (inkl. MwSt.)

29 € Gruppe B

**Schlussbemerkung:**

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von § 410 ZPO und § 79 StPO.

**Schlusswort:**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten

Waldkraiburg, 13.07.2023

Andre Ahrtz

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

## Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname 23A0071603  
Anlagedatum 13.07.2023  
Ordnungsnummer 51904819 20230713131855247

## Fahrzeugdaten

|                   |                               |                          |            |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| Hersteller:       | Ford                          |                          |            |
| Haupttyp:         | Fiesta (CE1)(2017->)          |                          |            |
| Untertyp:         | Cool & Connect                |                          |            |
| VIN:              | WF0JXXGAHJLL44486             | Amtliches Kennzeichen    | M-CL 4436  |
| DAT Europa-Code®: | 01 285 132 006 0011           | Erstzulassung:           | 12.10.2020 |
| KBA-Schlüssel:    | 8566/BTP                      | Laufleistung laut Tacho: | 28.097 km  |
| Motor:            | Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT | Fahrzeugfarbe:           | Frost-Weiß |
| Karosserie:       | Karosserie: 5-türig           | Farbcode:                | PN3GZ0     |
| Getriebe:         | Getriebe 5-Gang - Typ: 5Mx65  |                          |            |
| Bauzeit           | 6092                          |                          |            |

## Serienausstattung

|   |  |
|---|--|
| 37009 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten                              | 26807 Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten                           |
| 24609 6 Lautsprecher  | 34904 Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)               |
| 26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar                           | 12918 Kühlergrill schwarz  |
| 26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                               | 69510 Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar                    |
| 40000 Anti-Blockier-System (ABS)                                  | 27212 Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß              |
| 24401 Audiobedienung am Lenkrad                                   | 27000 Mittelkonsole  |
| 24104 Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)  | 81113 Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT                                  |
| 24999 AUX-IN-Anschluss  | 35523 My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)                   |
| 15002 Außenspiegel elektr. anklappbar                             | 77640 Otto-Partikelfilter (OPF)                                      |
| 15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                  | 24050 Radioempfang digital (DAB)                                     |
| 15807 Außenspiegel Wagenfarbe                                     | 68802 Reifen-Reparaturkit  |
| 18207 Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                     | 25903 Reifendruck-Kontrollsystem                                     |
| 25509 Bord-/Verbrauchscomputer                                    | 33501 Rücksitz geteilt   |
| 21003 Dachspoiler Wagenfarbe                                      | 33506 Rücksitzlehne klappbar   |
| 03514 Easy-Driver-Paket   | 77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                            |
| 25796 Einparkhilfe hinten   | 77273 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                      |
| 40307 Elektr. Bremskraftverteilung                                | 19101 Scheibenwischer mit Regensensor                                |
| 70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                        | 19400 Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung                          |
| 74330 Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)          | 18627 Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion                            |
| 70603 Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)    | 18604 Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor                    |
| 40801 Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                    | 26903 Seitenairbag vorn  |
| 25927 Farbdisplay (8 Zoll)  | 69802 Servolenkung elektrisch  |
| 35099 Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | 32704 Sitz vorn links höhenverstellbar                               |
| 25137 Ford SYNC 3   | 37903 Sonnenblende links mit Spiegel                                 |
| 28412 Fußmatten Velours - vorn                                    | 37904 Sonnenblende rechts mit Spiegel                                |
| 26712 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                            | 43709 Stahlfelgen 6x15   |
| 75097 Getriebe 5-Gang - Typ: 5Mx65                                | 21300 Stoßfänger Wagenfarbe  |
| 39003 Getränkehalter vorn   | 36404 Türgriffe außen Wagenfarbe                                     |
| 37300 Gurtstraffer  | 22000 Verglasung getönt  |
| 29108 Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter                    | 24822 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| 37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik                           | 37110 Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                         |
| 37203 Intelligent Protection System (IPS)                         | 35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung                          |
| 39307 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                             |  |

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

## Sonderausstattung

18906 Bodenleuchte im Außenspiegel  
22707 Frontscheibe heizbar  
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
10005 Karosserie: 5-türig  
69005 Lenkrad heizbar

19102 Scheibenwaschdüsen heizbar  
29500 Sitzheizung vorn  
11286 Sonderlackierung Frost-Weiß  
02400 Winter-Paket

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

## Ersatzteile(Preisdatum : 03.07.2023)

| RC | DVN   | ETN            | Benennung                   | Anzahl | Preis pro Stück | Gesamtpreis |
|----|-------|----------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|
| E  | 43310 | 2238877        | KUEHLERGRILL                | 1      | 167,71          | 167,71      |
| E  | 43480 | 5258395        | EMBLEM                      | 1      | 38,23           | 38,23       |
| E  | 47110 | ( 2441841      | STOSSFAENGER (GRUNDIERT) V. | 1      | 448,79          | 448,79      |
| E  | 47120 |                | REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: |        |                 |             |
|    |       | 2091041        | SCHRAUBE                    | 4      | 2,58            | 10,32       |
|    |       | 2160568        | VERSTAERKUNG                | 2      | 8,00            | 16,00       |
|    |       | 4855809        | CLIP                        | 2      | 5,11            | 10,22       |
|    |       | 6742257        | SCHRAUBE                    | 2      | 1,38            | 2,76        |
|    |       | 1019377        | MUTTER                      | 4      | 1,24            | 4,96        |
|    |       | 2117633        | BOLZEN                      | 4      | 2,09            | 8,36        |
|    |       | 4776106        | CLIP                        | 10     | 4,59            | 45,90       |
|    |       | 5266463        | MUTTER                      | 2      | 3,56            | 7,12        |
|    |       | 1544932        | MUTTER                      | 1      | 4,69            | 4,69        |
|    |       | 5266918        | SCHRAUBE                    | 2      | 4,43            | 8,86        |
| E  | 47251 | 2115892        | HALTER NEBELSCHEINWERFER L. | 1      | 32,30           | 32,30       |
| E  | 47252 | 2115891        | HALTER NEBELSCHEINWERFER R. | 1      | 32,41           | 32,41       |
| E  | 47255 | 2592632        | HALTER STOSSFAENGER V.L.A.  | 1      | 39,51           | 39,51       |
| E  | 47256 | 2592630        | HALTER STOSSFAENGER V.R.A.  | 1      | 39,51           | 39,51       |
| E  | 47374 | ( DAT#E4 78501 | UNTERLAGE KENNZEICHEN V.    | 1      | 9,59            | 9,59        |

## Nebenkosten

| RC | DVN | ETN    | Benennung   | Mengeneinheit | Preis pro Stück | Gesamtpreis |
|----|-----|--------|---|---------------|-----------------|-------------|
| N  |     | IFL 21 | KENNZEICHENBESCHAFFUNG LANDRATSAMT (MATERIALBEDARF) |               |                 | IFL 35,00   |

## Arbeitslohn

| RC | DVN   | APN            | Benennung  | Arbeitsart | Stufe | Std.   | Preis/Std. | Gesamtpreis |
|----|-------|----------------|--|------------|-------|--------|------------|-------------|
|    |       |                | STOSSFAENGER V. ERN.<br>(STOSSFAENGER ABGEBAUT)  |            |       |        |            |             |
| E  | 47110 | 43 427 4       | UMFASST: HALTER NEBELSCHEINWERFER R.,<br>UNTERLAGE KENNZEICHEN V., EMBLEM,<br>HALTER NEBELSCHEINWERFER L.,<br>KUEHLERGRILL | M          |       | 0,80   | 164,95     | 131,96      |
| A  |       | 43 427 0       | STOSSF.-ABDECKUNG KPL. V. A+E<br>UMFASST: KUEHLERGRILL   | M          |       | 0,60   | 164,95     | 98,97       |
| E  | 47255 | ARBEITSAUFWAND | HALTER STOSSFAENGER V.L. A+E/ERN.<br>(STOSSFAENGER ABGEBAUT)   | M          |       | 0,20   | 164,95     | 32,99       |
| E  | 47256 | ARBEITSAUFWAND | HALTER STOSSFAENGER V.R. A+E/ERN.<br>(STOSSFAENGER ABGEBAUT)   | M          |       | 0,20   | 164,95     | 32,99       |
| A  | 90604 | ARBEITSAUFWAND | FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG   | K          |       | * 1,00 | 210,00     | 210,00      |

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

|   |       |  |   |          |        |       |
|---|-------|--|---|----------|--------|-------|
| A | IFL 4 | FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR) | M | IFL 0,50 | 164,95 | 82,48 |
|---|-------|--|---|----------|--------|-------|

## Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (2-Schicht)

| LS | DVN   | APN      | Benennung   | Stufe | Std. | Lohn   | Materialkosten<br>(48,00) | Gesamtpreis |
|----|-------|----------|---|-------|------|--------|---------------------------|-------------|
|    |       | 45 018 4 | ZUSATZARBEIT FUER KUNSTSTOFFTEILE                               |       | 0,40 | 84,00  | 40,32                     | 124,32      |
| 4  | 47110 | 45 786 0 | STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT) UMFASST: VORBEREITUNGSARBEITEN | ST.I  | 1,90 | 399,00 | 191,52                    | 590,52      |

## Zusammenfassung

### Summenblock Ersatzteile

|   | Gesamtpreis   |
|---|---------------|
| laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise) | 927,24        |
| + 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial                | 18,54         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>945,78</b> |

### Summenblock Nebenkosten

|                    | Gesamtpreis  |
|--------------------|--------------|
| <b>Nebenkosten</b> | <b>35,00</b> |

### Summenblock Arbeitslohn

|                                 | Std.        | Preis/Std. | Gesamtpreis   |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Karosserie                      | 1,00        | 210,00     | 210,00        |
| Mechanik                        | 2,30        | 164,95     | 379,39        |
| <b>Summe aller Arbeitslöhne</b> | <b>3,30</b> |            | <b>589,39</b> |

### Summenblock Lackierung

| <b>Lohn</b> |      |            |             |
|-------------|------|------------|-------------|
|             | Std. | Preis/Std. | Gesamtpreis |
| Lohn        | 2,30 | 210,00     | 483,00      |

| <b>Material</b>                           |  | Gesamtpreis |
|---|--|-------------|
| Lackmaterial pauschal (48,00% von 483,00) |  | 231,84      |

### Summe Lackierung

|                | Gesamtpreis |
|----------------|-------------|
| Summe Lohn     | 483,00      |
| Summe Material | 231,84      |

Gutachten-Nr.: 23A0071603

Datum: 13.07.2023

Summe Lackierung 714,84

## Gesamtsummen

|                               | Gesamtpreis     |
|-------------------------------|-----------------|
| Summe Ersatzteile             | 945,78          |
| Summe Nebenkosten             | 35,00           |
| Summe Arbeitslöhne            | 589,39          |
| Summe Lackierung              | 714,84          |
| <b>Reparaturkosten netto</b>  | <b>2.285,01</b> |
| Mehrwertsteuer (19,00%)       | 434,15          |
| <b>Reparaturkosten brutto</b> | <b>2.719,16</b> |

Alle Beträge in EUR

## Legende

### SYSTEMDAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.  
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

+neue Position aus Reparaturlogik

\*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn \* am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

**Bild 1:**

Fahrzeugansicht vorne links

**Bild 2:**

Fahrzeugansicht hinten rechts

**Bild 3:**

Schadengesamtansicht

**Bild 4:**

Detail Kennzeichen u. Kühlergrill beschädigt

**Bild 5:**

Detail Stoßfänger vorne verformt

**Bild 6:**

Detail Stoßfänger vorne

**Bild 7:**



Laufleistung

**Bild 8:**



Fahrgestellnummer