



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

www.szu-gmbh.de

GUTACHTENNUMMER: 23A0074604

Datum: 31.07.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

28.07.2023 / Laura Zizerig
Altdorferstr. 11
93105 Tegernheim

Auftrags-Nummer / Referenz

23A0074604

Amtliches Kennzeichen

WI-CL 3351

Hersteller

Opel

Modell / Verkaufsbezeichnung

Crossland

Schlüssel-Nummern HSN / TSN

1844 AKF

Fahrzeug-Identnummer

W0V7H9EB7N4207996

Anzahl Besitzer

Erstbesitz

Erstzulassung

07.07.2022

Nächste HU

07/2024

Fahrzeug Dokumente

ZB Teil 1 (Schein) lag vor

Laufleistung

16.101 km / abgelesen

Farbe / Farbcode

Grau

Kraftstoffart

Benzin

Anzahl Schlüssel

2 Schlüssel vorhanden

Restlauf bis Service

Service fällig

Durchgeführte Wartungen

Nicht bekannt

Vorschaden

augenscheinlich keine Vorschäden erkennbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe

195/60 R16 93H

195/60 R16 93H

Hersteller

Bridgestone

Bridgestone

Bereifung

Allwetterreifen auf Leichtmetall

Allwetterreifen auf Leichtmetall

Profil [mm]

4 / 4

5 / 5

Zusammenfassung

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	Ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	2.684,71 €	510,10 €	3.194,81 €
basierend auf Reparaturkosten	3.285,89 €	624,32 €	3.910,21 €



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0074604

Datum: 31.07.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungen

Nr.	Beschreibung		Rep. Kosten	Minderwert
1	Tür hinten links - verformt	instandsetzen	801,08 €	640,86 €
2	Seitenwand leiste links - Krtazer	erneuern	115,55 €	92,44 €
3	Seitenwand links - Kratzer	smartrepair	130,00 €	130,00 €
4	Blende Stoßfänger hinten - verformt	erneuern	578,78 €	463,02 €
5	Seitenwand rechts - beschädigt	instandsetzen	593,85 €	475,08 €
6	Tür hinten rechts - beschädigt	instandsetzen	801,08 €	640,86 €
7	Felge vorne rechts - verschrammt	smartrepair	150,00 €	150,00 €
8	Seitenwand leiste rechts - Kratzer	erneuern	115,55 €	92,44 €
9	Einstieg vorne links - Kratzer	ohne Berechnung	0,00 €	0,00 €

Summe: 3.285,89 € 2.684,71 €

Vorschäden

Nr.	Beschreibung
1	Augenscheinlich keine Vorschäden vorhanden.

Übersichtsbilder



Abbildung 1: Fahrzeugansicht von vorne links



Abbildung 2: Fahrzeugansicht von hinten rechts

Übersichtsbilder



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum

Übersichtsbilder



Abbildung 5: Kofferraum



Abbildung 6: Tirefit

Übersichtsbilder



Abbildung 7: Motorraum




Abbildung 8: Fahrgestellnummer

Übersichtsbilder




Abbildung 9: Serviceheft




Abbildung 10: Fahrzeugschein

Übersichtsbilder



Abbildung 11: HU-Plakette



Abbildung 12: Laufleistung

Übersichtsbilder



Abbildung 13: Schlüssel



Abbildung 14: Bereifung

Beschädigungsbilder



Schaden 1: Tür hinten links - verformt

Beschädigungsbilder



Schaden 2: Seitenwand leiste links - Krtazer

Beschädigungsbilder



Schaden 3: Seitenwand links - Kratzer

Beschädigungsbilder



Schaden 4: Blende Stoßfänger hinten - verformt



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0074604

Datum: 31.07.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungsbilder



Schaden 5: Seitenwand rechts - beschädigt



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0074604

Datum: 31.07.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungsbilder



Schaden 6: Tür hinten rechts - beschädigt



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0074604

Datum: 31.07.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungsbilder



Schaden 7: Felge vorne rechts - verschrämmt

Beschädigungsbilder



Schaden 8: Seitenwand leiste rechts - Kratzer

Beschädigungsbilder



Schaden 9: Einstieg vorne links - Kratzer