

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	117/16/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Siewnik Poznaniak TYP 5043
Nr fabryczny:	14515
Data sporządzenia raportu:	26-02-2024r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 22-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 117/16/02/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Siewnik Poznaniak TYP 5043.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Siewnik
Producent:	Fabryka Maszyn Rolniczych Świerczewo
Typ/model:	5043
Numer fabryczny:	14515
Rok produkcji:	1982

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	480 kg
Szerokość robocza:	2,5-2,7m
Pojemność skrzyni:	330 dm ³

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z eksploatacji. Podczas oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby sprawności maszyny

Stwierdzono liczne ślady korozji powierzchniowej oraz rozerwaną piastę koła prawego, liczne deformacje obudowy zewnętrznej

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie w stanie złym, sparciałe, nie nadające się do dalszej eksploatacji.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły nieadekwatny do wieku i charakteru pracy, wymaga całkowitego remontu przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























