

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	129/21/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Rozdrabniarka wstępna HAMMEL VB 750
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	28.02.2024r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 25-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 129/21/02/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest rozdrabniarka wstępna HAMMEL VB 750. Jest o maszyna do wstępnego przetwarzania dużych odpadów przeznaczonych do utylizacji lub recyklingu, która wykorzystuje rozdrabnianie w celu zmniejszenia rozmiaru materiału.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	rozdrabniarka wstępna
Producent:	HAMMEL
Typ/model:	VB 750
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Czas pracy:	26762h
Masa własna:	Brak danych
Moc silnika:	Brak danych
Rodzaj paliwa:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz. Rozdrabniarka zmagazynowany na placu i nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Rozdrabniarka wstępna HAMMEL VB 750 nie podłączona do zasilania – brak możliwości uruchomienia maszyny i sprawdzenia poprawności działania. Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki znamionowej. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą urządzenie sprawne, pracowało poprawnie do końca swojej eksploatacji. Widoczne liczne wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji na elementach zewnętrznych maszyny. Część elementów zaczyna poszastać mchem. Maszyna zabrudzona – możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

Nie okazano dokumentacji technicznej rozdrabniarki HAMMEL VB 750
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Konieczna weryfikacja serwisowa stanu technicznego maszyny

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





















