

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	72/02/08/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Podnośnik samochodowy 4-kolumnowy Stertil Koni ST 4175-9
Nr fabryczny:	4506001077
Data sporządzenia raportu:	21-08-2024
Wartość rynkowa:	



Treść raportu

W dniu 17-08-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 72/02/08/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest podnośnik samochodowy 4-kolumnowy Stertil Koni ST 4175-9.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Podnośnik samochodowy 4-kolumnowy
Producent:	Stertil Koni
Model:	ST 4175-9
Rok budowy:	2007
Nr fabryczny:	4506001077
Czas pracy:	Brak danych
Udźwig:	17500 kg
System podnoszenia	hydrauliczny
Wysokość podnoszenia:	1900 mm
Czas podnoszenia:	54 sekundy
Silnik:	4 x 2,2 kW
Waga:	3500 kg
Wymiary:	10460x3620x3865mm

Wynik oględzin

Do oględzin przedstawiono przedmiot zdemontowany, rozłożony na poszczególne elementy, zmagazynowany na placu, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu. W pełni sprawne. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu podczas oględzin.

Ze względu na sposób magazynowania podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej, dane opisane w tabeli powyżej przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od zleceniodawcy. Nie można wykluczyć iż mogą wystąpić rozbieżności.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego oraz ślady długotrwałego magazynowania na zewnątrz w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Istnieje ryzyko wykrycia braków w kompletacji oraz dodatkowych wad podczas ponownego włączenia do czynnej eksploatacji.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji.

Dokumentacja zdjęciowa widniejąca na pierwszej stronie raportu została załączona przez zleceniodawcę i obrazuje przedmiot przed demontażem. Aktualny stan przedmiotu zobrazowany w dokumentacji poniżej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









