

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	77/06/09/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Piaskarko-posypywarka Epoke SE350-2T
Nr fabryczny:	36040214
Data sporządzenia raportu:	13-09-2024



Treść raportu

W dniu 11-09-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 77/06/09/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest piaskarko-posypywarka Epoke SE350-2T. Piaskarko-posypywarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Epoke
Produkt:	Piaskarko-posypywarka
Model:	SE350-2T
Rok budowy:	2003
Nr fabryczny:	36040214
Typ napędu:	hydrauliczny
Pojemność zasobnika:	7 m3
Masa własna:	3320kg
Masa maksymalna:	12000kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W trakcie oględzin maszyna zdemontowana– brak możliwości sprawdzenia działania mechanizmów. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ogniska korozji z perforacją na elementach roboczych, instalacja hydrauliczna z widocznymi zapoceniami olejowymi. Ponadto stwierdzono typowe ślady eksploatacji wynikające z charakteru pracy w postaci zarysowań, zabrudzeń czy deformacji. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas próby uruchomienia.

Nie udostępniono żadnej dokumentacji do urządzenia.
Dane przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach

Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy przedmiot kwalifikowany jako złom użytkowy.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











