

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	149/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Rozdrabniacz bel Teagle Tomahawk 505M
Nr fabryczny:	41083
Data sporządzenia raportu:	08-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 05-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz Dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 149/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest rozdrabniacz bel Teagle Tomahawk 505M. Jest maszyna rolnicza służąca do mielenia i rozdrabniania suchego materiału, takiego jak słoma czy mискant.

Urządzenie wykorzystuje noże do cięcia materiału na jednolitą długość sieczki, która może przechodzić przez sito o różnych rozmiarach otworów. Ma możliwość regulacji prędkości obrotowej bębna, co pozwala kontrolować wielkość ciętego materiału.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Rozdrabniacz bel
Producent:	Teagle
Typ/model:	Tomahawk 505M
Numer fabryczny:	41083
Rok produkcji:	2014
Średnica bębna:	1,83m
Maksymalna średnica beli:	1,5m
Wymiary:	2,05x2,1x2,13m
Szerokość robocza:	2,13m
Masa własna:	737kg
Wymagana moc ciągnika:	80 kW
Wysokość wyrzutu:	Dolny zsyp: 0,4m Górny zsyp: 1,09m

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według informacji przekazanych przez osobę udostępniającą maszyna jest sprawna.

Na elementach zewnętrznych stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań i zabrudzeń. Ponadto ślady przechowywania na otwartej przestrzeni w postaci pleśni.

Dane identyfikacyjne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













