

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-100/2025_BI340GN

Numer szkody / sprawy SM-100/2025_BI340GN
Nr kalkulacji 8132

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118311

Numer rejestracyjny: BI340GN
Numer nadwozia: WVGZZZ5NZJW955702
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Tiguan 16-20
Typ: Tiguan 1.4 TSI BMT ACT Comfortline DSG
Data pierwszej rejestracji: 22.06.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8015
Data wyceny: 06.03.2025
Wycena na dzień: 06.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 56 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8132**
 Data wyceny **06.03.2025**
 Wycena na dzień **06.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-100/2025_BI340GN

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118311 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN BI340GN / WVGZZZ5NZJW955702
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 22.06.2018 / 81
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 227 492 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 132 900 / 94 592
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model Tiguan 16-20
 Typ Tiguan 1.4 TSI BMT ACT Comfortline DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2016 - 30.11.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1395
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	71 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	258
Korekta na przebieg	PLN	-10 220
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 600
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 180
Korekta na stan opon	PLN	-520

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

56 700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
 - boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji
- ASR
- Asystent hamowania
 - Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu
 - Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
 - Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Dywaniki - wykładzina, przód i tył
- EDS - blokada mechanizmu różnicowego.
- Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne chromowane
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 Montana z ogumieniem 215/65
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Fotele przednie, komfortowe
- Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold
- Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna z funkcją zmiany biegów + dźwignia zmiany biegów w skórze
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych
- Kieszenie w oparciach przednich foteli
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej)
- Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe
- Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy przednie halogenowe
- Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
- Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Titanium Silver
- Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil.
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
 - Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył
 - Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA/SD/AUX
- Relingi dachowe - czarne
- Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia
- Schowek w konsoli dachowej zamykany
- Składane oparcie fotela pasażera
- Składane stoliki w oparciach przednich foteli
- Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia
- System stabilizacji toru jazdy z przyczepą
- System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
- Szufłady pod przednimi fotelami
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył
- Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa Rhombus
- Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h
- Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy
- Uchwyty na napoje - 2 z przodu i 1 z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
 - elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu
- Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | | |
|--|-----|-----|
| • Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (V) | PLN | 230 |
|--|-----|-----|

● Fotel kierowcy ergoActive z fotelami przednimi Top-Komfort (V)	PLN	420
□ Fotel kierowcy ergoActive elektrycznie regulowany w 14 kierunkach z		
□ Fotel pasażera z manualną regulacją podparcia lędźwiowego		
□ Fotele przednie z funkcją podgrzewania		
□ Tapicerka materiałowa Art Velours		
● Lakier metalik	PLN	410
● Pakiet Premium (V)	PLN	250
□ Lampy przednie LED Basic z dynamiczną regulacją zasięgu		
□ Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś.		
□ System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie		
● Rezygnacja z oznaczenia silnika (V) (G)	PLN	
● System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu dla Alarmu (V)	PLN	290

SUMA	PLN	1 600
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-6 180
--------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-6 180
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
-------------------------	------------	-------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-140
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-110
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-110
-------------------------	------------	-------------

SUMA	PLN	-520
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Tabliczka znamionowa częściowo zerwana.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – ubytki powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- dach - odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- podsufitka – przerwana miejscowo,
- obicia tapicerskie ścian przestrzeni bagażnika – porysowane,
- obicia tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- emblemat przedni – zmatowiały,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































































































