

Nr zlecenia: 157/12/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/12

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z C F C 9 3 5 B 3 L 5 3 2 4 4 6 2
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny:	LRYUM06
Model pojazdu:	35-160 Daily MR`19 E6 3.5t	Nr Info-Expert:	142-08245
Wersja:	35S16H	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	169824 km
Data pierwszej rejestracji	2019/12/02
Data wykonania badania technicznego	2025/11/18
Rodzaj zabudowy	chłodnia z agregatem
Rodzaj kabiny	krótka
Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność	3500 kg / 415 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	4100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

### RÓWNIE WZGLĘDNIE DEMONSTRACJA POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

	Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Rodzaj zabudowy	Skrzynia	Chłodnia
Wyposażenie zabudowy:		Drzwi boczne dodatkowe

**WYPOSA ENIE SPECJALNE**

URZ DZENIE CHŁODNICZE

Carrier

**WYPOSA ENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Belka p/najazdowa tylna
- 2 Fartuchy p/błotne przednie
- 3 Fotel kierowcy z pełną regulacją
- 4 Fotel pasażera podwójny
- 5 Klipy pod koła 2 szt.
- 6 Poduszka powietrzna kierowcy
- 7 Sygnał ostrzegawczy cofania
- 8 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
- 9 System Start/Stop

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 10 Szyba przednia przyciemniana
- 11 Szyba w tylnej części kabiny
- 12 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 13 Wiatła do jazdy dziennej DRL
- 14 Tapicerka materiałowa (obrotowa wzmocniona winyl)
- 15 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 16 Zestaw naprawczy opon z kompresorem
- 17 Złotczyce "USB"

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena  
Przygotowanie do montażu radia  
Antena radiowa  
Głośniki 4 szt.

**WYPOSA ENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Radiodtwarzacz DAB + Bluetooth + USB + sterowanie radiem przy kierownicy  
Radiodtwarzacz  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Złotczyce "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 3 Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 225/65 R16C	WIN.I*CEPT	6,0
Przednie prawe:	*HANKOOK 225/65 R16C	WIN.I*CEPT	6,1
Tylne lewe:	*HANKOOK 225/65 R16C	WIN.I*CEPT	5,2
Tylne prawe:	*HANKOOK 225/65 R16C	WIN.I*CEPT	5,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĄ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTO URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Pojazd wyposażony w urządzenie chłodnicze firmy CARRIER

Wartość wyposażenia dodatkowego uwzględniona w wycenie pojazdu

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		79	

2	Błotnik przedni	L	87	
3	Drzwi	L	79	
4	Błotnik przedni	P	91	
5	Drzwi	P	75	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urzędowo z dniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Spojler dachowy		Pknięcie, Zarysowania		
2	Zderzak przedni			Brak zalepki	
3	Obudowa lusterka bocznego	P		Pknięcie kierunkowskaz	



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	ściana boczna zabudowy	L	Porysowana		
2	Narożnik tylny	L	Zarysowania		
3	Narożnik tylny	P	Zarysowania		
4	ściana boczna zabudowy	P	Wgniecioną, Zarysowana		

Ostłona boczna prawa - zarysowania, pknięcie

### JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy próbnej, nie można uruchomić silnika  
 Rozładowany akumulator  
 Usterka układu pneumatycznego - do weryfikacji w warunkach serwisowych

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

## Zastrzeżenia ograniczające opinie.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym.

Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do jakiegokolwiek innego celu, niewymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. Przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü Opinii zało ono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest wany na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wany bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu