

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	106/11/03/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Przesiewacz mobilny Metso ST 3.5
<b>Nr fabryczny:</b>	180410
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	22-03-2025r



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 14-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Karol Bączkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 106/11/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest przesiewacz mobilny Metso ST 3.5.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Przesiewacz mobilny
<b>Producent:</b>	Metso
<b>Typ/model:</b>	ST3.5
<b>Numer fabryczny:</b>	180410
<b>Rok produkcji:</b>	2019

### Podstawowe dane techniczne

<b>Wskazanie licznika czasu pracy:</b>	2091h
<b>Szerokość sita:</b>	1,524m
<b>Długość sita:</b>	3,58m
<b>Pojemność zbiornika:</b>	5.5 m <sup>3</sup>
<b>Moc silnika:</b>	89kW
<b>Masa własna:</b>	25500kg
<b>Wymiary transportowe:</b>	3,46x14,35x3m

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

W dniu oględzin operator uruchomił silnik spalinowy, praca w całym zakresie obrotów prawidłowa, nie stwierdzono w trakcie pracy żadnych wycieków oleju ani innych niepokojących objawów mogących świadczyć o niesprawnościach. Ze względu na ograniczoną przestrzeń parkingowa nie zweryfikowano sprawności mechanizmów roboczych przesiewacza. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy pod obciążeniem.

Urządzenie nosi typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Ponadto pokrywy z deformacjami, sito z widoczną korozją powierzchniową, stwierdzono również ślady napraw elementów konstrukcyjnych. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej w witrynie producenta. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Podczas oględzin nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.  
Stan wizualny ocenia się jako przeciętny.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





MM0291978

 <b>metso</b> 					
S/N	180410	YEAR	2019		
MODEL	ST3,5				
WEIGHT	25500	kg	NOM. POWER	98	KW
		lbs			HP
METSO MINERALS, Inc., Tampere Works LOKOMONKATU 3 FIN-33100 TAMPERE FINLAND					



















































































































































































