

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-3/2025\_FWS14G3

Numer szkody / sprawy S-3/2025\_FWS14G3  
Nr kalkulacji 8057

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Bank S. A.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0134128

Numer rejestracyjny: FWS14G3  
Numer nadwozia: WBAJG310305N33900  
Marka: BMW  
Model: X1 [F48] 15-19  
Typ: X1 sDrive20i GPF Advantage aut  
Data pierwszej rejestracji:  
Rok produkcji: 2019

### WYCENA

Nr wyceny: 7940  
Data wyceny: 13.02.2025  
Wycena na dzień: 13.02.2025  
Wersja bazy danych: 2025.02  
Wartość: 75 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8057**  
Data wyceny **13.02.2025**  
Wycena na dzień **13.02.2025**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy S-3/2025\_FWS14G3

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Bank S. A.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0134128 (V)**

Numer rejestracyjny / numer VIN FWS14G3 / WBAJG310305N33900  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /  
Rok produkcji 2019  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 100 885 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 116 700 / -15 815  
Lakier czarny uni  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka BMW  
Model X1 [F48] 15-19  
Typ X1 sDrive20i GPF Advantage aut  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
Okres dostępności 01.07.2018 - 31.07.2019  
Pojemność silnika (ccm) 1998  
Moc kW / KM 141 / 192  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów A / 7

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.02)	PLN	80 700
Korekta na przebieg	PLN	1 280
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	8 460
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-14 760

**Wartość pojazdu (brutto) PLN 75 700**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
  - Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Asystent hamowania
- Asystent uwagi
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania z tyłu
- Dodatkowe schowki
- Dywaniki welurowe
- Elektromechaniczny hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe 17 V Spoke 560, z ogumieniem
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Funkcja Auto Start/Stop
- Gniazdo AUX-IN
- Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentową czarną błyszczącą
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Performance Control
- Podłokietnik przedni
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
- Przycisk Start/Stop
- Relingi dachowe czarne
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- System Auto Start Stop
- System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- System ostrzegania przed kolizją
- System rozrywki
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Grid
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zestaw naprawczy do opon

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

● Fotele przednie ogrzewane (V)	PLN	300
● Fotele przednie z regulacją lędźwiową (V)	PLN	190
● Kierownica sportowa, skórzana (V)	PLN	90
● Pakiet Advanced Parking (V)	PLN	1 090
□ Asystent parkowania		
□ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu		
□ Kamera cofania		
□ Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie		
□ Pakiet dodatkowych funkcji lusterek		
● Pakiet BMW ConnectedDrive (V)	PLN	3 490
□ Concierge Services (Serwis Informacyjny)		
□ Real Time Traffic Information		
□ System alarmowy sterowany pilotem radiowym		
□ System nawigacji. Plus (Monitor pokładowy, wyświetlacz 8.8 cali, kontroler)		
□ Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym		
□ Wyświetlacz Head-Up		
● Pakiet lusterka (V)	PLN	310
● Podsufitka Individual w kolorze antracytowym (V)	PLN	210
● Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie (V)	PLN	1 070
● Tapicerka skórzana Dakota (V)	PLN	1 670
● Zbiornik paliwa powiększony (V)	PLN	40

**SUMA****PLN****8 460****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

● Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-10%)	PLN	-8 200
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-6 560

**SUMA****PLN****-14 760****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	40
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	40
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.  
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.  
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.  
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.  
W czasie oględzin stwierdzono:  
Brak informacji o dacie I rejestracji pojazdu - brak dowodu rejestracyjnego.  
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.  
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.  
Silnik uruchomiono.  
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.  
Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.  
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.  
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.  
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.  
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:  
- pokrywa komory silnika [130 – 950 µm],  
- błotnik przedni lewy [170 – 440 µm],

- błotnik przedni prawy [170 – 180 µm],
- drzwi przednie prawe [170 – 180 µm],
- błotnik tylny lewy [170 – 1110 µm],
- błotnik tylny prawy [150 – 490 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [120 – 370 µm],
- dach [340 – 1570 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – porysowana,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, powłoka lakierowa pęknięta (szpachel),
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system alarmowy SOS – komunikat na komputerze pokładowym,
- zderzak przedni – porysowany,
- reflektory (lewy oraz prawy) – klosze zmatowiałe,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – rozwarstwiona.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA  
Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G *bezpłatna opcja wyposażenia*
- A *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*















































































