

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

SRTSiRD



SRS EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.
Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM



ODDZIAŁ w KOSZALINIE

75-611 Koszalin, ul. Zwycięstwa 190 pok. 103
e-mail: rzeczoznawcysamoch@gmail.com

tel./fax: 94 342 67 22

<http://www.rzeczoznawcykoszalin.prv.pl>

WYCENA Nr: 012/2025

z dnia: 2025/03/06

Wykonawca wyceny : Władysław Gawryjolek

Właściciel: GEA TUCHENHAGEN POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. BOWID 9R, 75-209 KOSZALIN

Zadanie: Określenie stanu technicznego i wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2011

Model: Caddy GP 1.6 TDI MR`11 E5 2.3t

Wersja: Trendline

Nr rejestracyjny: ZK 81031

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV1ZZZ2KZBX311165

Data pierwszej rejestracji	2011/06/07
Przebieg szacowany	107325 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/07-25/03/06)	165 mies.
Opis rodzaju pojazdu	ciężarowy uniwersalny
Charakter wykorzystania	użytek własny
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy metalik 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2264 kg / 801 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2681 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 75kW (102KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	4406 mm / 1794 mm / 1822 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne	15	Poduszki powietrzne boczne
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	16	Pokrywa przestrzeni ładunkowej
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	17	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie wyjmowane
4	Filtr cząsteczek stałych	18	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Szyba tylna ogrzewana
6	Głośniki 2 szt.	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Gniazdo 12V dodatkowe	21	Światła mijania włączane automatycznie
8	Immobilizer	22	Tapicerka "Milan"
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	23	Tarcze kół stalowe 15"
10	Kołpaki kół	24	Wycieraczka szyby tylnej
11	Kurtyny powietrzne boczne	25	Wykładzina podłogowa dywanowa
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Wyświetlacz wielofunkcyjny
13	Podłokietnik centralny przedni	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształ		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Audio System RCD 210		

- Radioodtworacz CD
Głośniki 4 szt.
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	214
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe + szyba ogrzewana + wycieraczka Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	85
3	Klimatyzacja	1 401
4	Lakier metalizowany	194
5	Światła p/mgielne przednie	73

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Poszycie boku lewego w części dolnej tylnej uszkodzone.
Zderzak tylny ostro porysowany.
Pokrywy silnika brak.
Akumulator niesprawny.
Osprzęt i wyposażenie pokryte ogniskami korozji.
Wtryskiwacz szt.1 niesprawny.
Błotnik przedni prawy i drzwi prawe uszkodzone.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (166 mies.) 21 218 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 967 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 99 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2011/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 3 987 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalywnego 273 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normalywnego o - 165 675 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 17,13%.

KOREKTY RÓŻNE - 10 763 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 -1 363

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Naprawa uszkodzeń i niesprawności -22,7 -6 200

Wymiana wtryskiwacza -11,7 -3 200

KOMENTARZ

Na wniosek Zleceniodawcy sprawdzono stan techniczny wtryskiwaczy silnika.
Badanie przeprowadzono w SO Volkswagen w Koszalinie dnia 29-05-2024r.
W trakcie badania stwierdzono uszkodzenie sterowania /cewki/ pracy wtryskiwacza
2 cylindra.
Praca silnika nierównomierna. Konieczna jest wymiana wtryskiwacza..

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania
opinii wynosi:**

16500 PLN

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3085,37 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 06-03-2025 r.



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Koszalinie
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gmachnińska 14, tel. 94 342-67-22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



WIE RZECZOZYNA
 17 Roczni Drogowi w Koszalinie
 ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342 67 22
 75-347 KOSZALIN
 NIP 6692363614, KRS 0000199491



WIE RZECZOZYNA
 17 Roczni Drogowi w Koszalinie
 ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342 67 22
 75-347 KOSZALIN
 NIP 6692363614, KRS 0000199491



WYKONANIE PRAC
Techniki Samochodowej "Kochu (Wągrowo w 1994 r.)
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342-67-22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



WYKONANIE PRAC
Techniki Samochodowej "Kochu (Wągrowo w 1994 r.)
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342-67-22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491