

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	38/11/03/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Mobilny przesiewacz gąsienicowy Powerscreen Chieftain 2400
Nr fabryczny:	PID00170H75D01003
Data sporządzenia raportu:	24-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 17-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Ireneusz Ramiączek w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 38/11/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest mobilny przesiewacz gąsienicowy Powerscreen Chieftain 2400.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mobilny przesiewacz gąsienicowy
Producent:	Powerscreen
Typ/model:	Chieftain 2400
Numer fabryczny:	PID00170H75D01003
Rok produkcji:	2007

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	13991h
Szerokość sita:	1,8m
Długość sita:	6,1m
Producent silnika:	Deutz
Moc silnika:	128kW
Masa własna:	Ok 39t
Wymiary transportowe:	3x3,6x15,65m

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin operator uruchomił silnik oraz załączył napędy przesiewacza, przenośników głównego opuścił kratę kosza zasypowego oraz wykonał symulacje ruchów roboczych bez obciążenia. Praca silnika równomierna. Maszyna pracowała bez obciążenia (nie zasypana urobkiem, gruzem) – brak uwag. Podczas próby ruchowej nie stwierdzono wycieków z siłowników, rozdzielaczy oraz układu hydraulicznego, brak niepokojących objaw, mogących świadczyć o niesprawności urządzenia. Praca przenośników prawidłowa.

Urządzenie nosi typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Ponadto pokrywy z deformacjami, sito z widoczną korozją powierzchniową, przenośniki w stanie dość dobrym. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej w witrynie producenta. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Podczas oględzin okazano książkę przeglądów, instrukcję obsługi. Stan wizualny ocenia się jako przeciętny.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





































































